





Département
Infrastructures & Techniques

Introduction



Facility Manager

Outil IWMS* (Integrated Workplace Management System)

Les solutions IWMS couvrent cinq domaines essentiels :

- Real Estate and Lease Management
- Facility and Space Management
- Asset & Maintenance Management
- Project Management
- Environmental Sustainability

* IWMS est la dénomination mondialement acceptée pour les solutions logicielles de soutien des processus de Facility Management et de Gestion immobilière.



Département
Infrastructures & Techniques

Choix d'un outil



ARCHIBUS® Web
Space Planning & Management
Building Operations (Portail de services – Maintenance Préventive et Curative
Mobile



Département
Infrastructures & Techniques

Affectation-occupation de
surfaces

Définition des données fondamentales

Définir les lieux Afficher Effacer

Filtrer les données

Code Pays Code Ville Code Site

Code Bâtiment Code Etage

Sélectionnez des sites, des bâtiments ou des étages Ajouter **Site** **Bâtiment** **Etage** Sauvegarder Supprimer

- ▶ **CMJ** Centre Medical Jodoigne
- ▶ **CMW** Centre Medical Wavre
- ▶ **CS-COU** Court-Saint-Etienne La Courtille
- ▶ **LLN-CAD JDLS** Louvain-La-Neuve Centre d'Autod.
- ▶ **LLN-CHARLEMA** Polyclinique Charlemagne
- ▶ **OT-CAD** Ottignies Centre d'Autodialyse
- ▶ **OT-CRE** Ottignies Crèche
- ▶ **OT-CSPO** Ottignies Site Principal
 - ▶ **CSPO_A01** Bat. Princ. - Aile 100
 - 00
 - 01
 - 02
 - 03
 - 04
 - 05
 - U1
 - U2
 - ▶ **CSPO_A02** Bat. Princ. - Aile 200
 - ▶ **CSPO_A03** Bat. Princ. - Aile 300
 - ▶ **CSPO_A04** Bat. Princ. - Aile 400
 - ▶ **CSPO_A05** Bat. Princ. - Aile 500

Code Site	<input type="text" value="OT-CSPO"/>	Code Bâtiment*	<input type="text" value="CSPO_A01"/>
Nom du Bâtiment	<input type="text" value="Bat. Princ. - Aile 100"/>	Photo du bâtiment	<input type="text" value="Hiver.jpg"/> ↑ ↓ ↺ ↻
Adresse 1	<input type="text" value="Av Reine Fabiola, 9"/>	Adresse 2	<input type="text" value="1340 Ottignies"/>
Code Pays	<input type="text" value="BEL"/>	Code Dépt./État	<input type="text"/>
Code Postal	<input type="text" value="1340"/>	Code Région	<input type="text"/>
Code Ville	<input type="text"/>	Code Propriété	<input type="text"/>
Code Poste Comptable	<input type="text"/>	Contact dans Bâtiment	<input type="text"/>
Téléphone du Contact	<input type="text"/>	Utilisation du Bâtiment	<input type="text" value="HÔPITAL"/>
Date de la Construction	<input type="text"/>	Type de Construction	<input type="text" value="BETON"/>
Date Réhabilitation	<input type="text"/>	Occupation du Bâtiment	<input type="text" value="0"/>
Surface Brute Extérieure m ²	<input type="text" value="3 779,53"/>	Occupation Maxi du Bâtiment	<input type="text" value="0"/>
Surface Brute Intérieure m ²	<input type="text" value="3 696,40"/>	Nombre d' Etages	<input type="text" value="0"/>
Coût par Surface, European Euro	<input type="text" value="0,00"/>	Surface du Mur Extérieur m ²	<input type="text" value="83,13"/>
Commentaires	<input type="text"/>		



Plans DWG liés à la DB Archibus

Département
Infrastructures & Techniques

Affectation-occupation de
surfaces



Département
Infrastructures & Techniques

Affectation-occupation de surfaces

Plans DWG liés à la DB Archibus

Code Bâtiment	Code Etage	Code Pièce	Type de Pièce	Catégorie de Pièce	Surface de la Pièce m²	Code
* Cliquez ici pour ajouter une ligne						
CSPO_A02	02	2200	COULOIR	CIRCULATION	136,96	
CSPO_A02	02	2201	CHBRE-2L	CHAMBRES	18,52	
CSPO_A02	02	2201A	SAN-CHBRE	SANITAIRE	4,44	
CSPO_A02	02	2201AS	ASCENSEUR	PEN-VERT	19,68	
CSPO_A02	02	2201BR		BUREAU	25,87	
CSPO_A02	02	2201ES	ESCALIER	PEN-VERT	27,46	
CSPO_A02	02	2201OF		SERVICE	10,18	
CSPO_A02	02	2201SP	WC_PUB	SANITAIRE	9,88	
CSPO_A02	02	2201TC	GAINE TECH	PEN-VERT	1,48	
CSPO_A02	02	2202	CHBRE-2L	CHAMBRES	18,55	
CSPO_A02	02	2202A	SAN-CHBRE	SANITAIRE	4,44	
CSPO_A02	02	2202AS	ASCENSEUR	PEN-VERT	14,22	
CSPO_A02	02	2202BR		BUREAU	24,42	

Editer les données (Type d'Actif : Pièces)

Code Bâtiment: CSPO_A02
Code Etage: 02
Code Pièce: 2202
Standard de Pièce:
Code Division: HOSPI
Code Département: CARDIO
Catégorie de Pièce: CHAMBRES
Type de Pièce: CHBRE-2L
Prorata: AUCUN
Surface de la Pièce m²: 18,55
Périmètre L: 19,70

Polyligne
Couleur: DuCalque
Calque: RMS
Type de ligne: DuCalque



Définition des pièces par une PolyLigne fermée => calcul automatique de la surface dans la DB



Publication des plans d'Autocad vers Archibus affectation de l'occupation

Affectation-occupation de surfaces

Département
Infrastructures & Techniques





Département
Infrastructures & Techniques

Affectation-occupation de surfaces

Cas des espaces partagés ou communs

↑ Gestion & planification de l'espace
↑ Imputation de l'espace
↑ Imputation des espaces de travail partagés

CONFIGURATION DES DONNEES

Définir le Coût par Surface

- ... Pour le bâtiment et l'étage
- ... Pour la catégorie de pièces et la pièce

CALCULS

- Synchroniser les pièces partagées
- Allouer des pourcentages
- Mettre à jour les Surfaces Totales - Espace
- Mettre à jour les totaux de surface - Espace, temps
- Exécuter l'imputation

Résultats

- Consulter les Pièces Sur-affectées et Sous-affectées
- Consulter l'Utilisation Générale par Département
- Consulter l'Utilisation Générale par Pièce
- Consulter l'Utilisation Générale par Bâtiment

Consulter les prorata des pièces par :

- ... Bâtiment et étage
- ... Division et département
- ... Etage et département
- ... Catégorie et type

- Consulter l'analyse d'imputation détaillée
- Rapport Surfaces Direction
- Rapport Prorata Direction
- Consulter le bilan financier par division
- Consulter le rapport sur le prorata
- Consulter la surface restante
- Surbrillance des pièces communes

Définir l'historique des espaces de travail

Filtrer les données [Afficher] [Effacer] **Modification d'espace de travail** [Sauvegarder] [Supprimer]

Toutes les Pièces Pièces Utilisables comme Bureaux de Passage Pièces non Utilisab

Code Bâtiment: [] Code Etage: [] Date d'aci: 19/04/20

Code Bâtiment: CSPO_A04
Code Pièce: 0402
Code Historique des pièces: 9991
Catégorie de Pièce: SERVICE
Type de Pièce: CONSULT
Code Division: ANESTH
Code Département: ANESTH
Pourcentage Espace: 10,07
Pourcentage Temps: 100,00
Date Début: 20/02/2017
Date Fin: []
Surface de Pièce Affectée m²: 2,05
Prorata: AUCUN
Nom de l'Employé: []
Attributs Principaux des Pièces: Non
Localisation principale des employés: Non

Sélectionner l'historique des espaces de travail [Ajouter une nouvelle mo]

- ▷ COURTILL Bâtiment principal
- ▷ CSPO_A01 Bat. Princ. - Aile 100
- ▷ CSPO_A02 Bat. Princ. - Aile 200
- ▷ CSPO_A03 Bat. Princ. - Aile 300
- ▷ CSPO_A04 Bat. Princ. - Aile 400
- 4 00
 - ▷ 0400
 - ▷ 0401
 - ▷ 0401AS
 - ▷ 0401CU
 - ▷ 0401ES
 - ▷ 0401SP
 - ▷ 0401TC
 - 4 042
 - 9991 ANESTH ANESTH
 - 9992 CONS GASTRO ENT GASTRO OTT
 - 9993 HOSPI HOSPI COMMUN
 - 9994 CONS DIABET DIABET OTT
 - 9995 CONS NEURO NEURO OTT
 - 9996 CONS PED PED OTT
 - 9997 CONS PSY PSY OTT
 - 9998 TRAVEL CLIN TRAVEL CLI OTT
 - ▷ 0402AS
 - ▷ 0402SP
 - ▷ 0402TD
 - ▷ 0403
 - ▷ 0403SP
 - ▷ 0403TC
 - ▷ 0404TC
 - ▷ 0405

Mettre en surbrillance la surface des pièces communes à l'étage : CSPO_A01-04

Résumé par prorata

Légende	Prorata	Description	Décompte Total	Surface Totale	Surface moyenne
	BATIMENT	Building Common Area	11	8,17	0,74
	ETAGE	Floor Common Area	1	97,16	97,16
	SITE	Site Common Area	1	23,28	23,28



Historique de l'occupation

ARCHIBUS

Console de planification de l'espace

Filter les données

Code Bâtiment: [] Code Division: [] Code Département: []
Catégorie de Pièce: [] Date: 19/04/2018 Demandes En Attente Seulement:

Sélectionner un étage

- CSPO_A01
 - 00 cspo_a01_00
 - 01 cspo_a01_01
 - 02 cspo_a01_02
 - 03 cspo_a01_03
 - 04 cspo_a01_04
 - 05 cspo_a01_05
 - U1 cspo_a01_u1
 - U2 cspo_a01_u2
- CSPO_A02
- CSPO_A03
- CSPO_A04
- CSPO_A05
- CSPO_A06
- CSPO_A07

Statistiques sur les Etages

Code Bâtiment: CSPO_A01
Code Etage: 00

Surface Brute Extérieure m²:	529,85
Surface Brute Intérieure m²:	520,19
Surface Locative m²:	486,91
Surface Utilisable m²:	315,65
Surface Totale des Pénétrations Verticales m²:	33,28
Surface Utilitaire m²:	171,26

Mettre en surbrillance les pièces de l'étage

Pour accéder à des actions supplémentaires, cliquer sur les pièces avec le bouton droit de la souris.

Historique des espaces de travail

Code Bâtiment	Code Etage	Code Pièce	Nom de l'Employé	Date Début	Date Fin	Code Division	Code Département	Catégorie de Pièce	Type de Pièce
CSPO_A01	00	0111		16/03/2016		ADMIN	DIR	BUREAU	
CSPO_A01	00	0111				HOSPI	COM ETH HOSP	BUREAU	

Résumé par catégorie

Légende	Catégorie de Pièce	Décompte Total	Surface totale m²	Surface moyenne m²
[]	BUREAU	15	315,62	21,04
[]	CIRCULATION	3	107,13	35,71
[]	LOC-TECH	3	47,98	15,99
[]	PEN-VERT	13	33,28	2,56
[]	SANITAIRE	1	6,26	6,26
[]	SERVICE	2	9,89	4,94

Total des enregistrements : 6

Rapports pour la Direction Administration & Finances



Département
Infrastructures & Techniques

Affectation-occupation de surfaces

ARCHIBUS Web Central
srvappafmprd01:8080/archibus/schema/ab-core/views/process-navigator/navigator-details.axww

ARNOCH01
Fermer la session Aide

Gestion & planification de l'espace

- ▲ Imputation de l'espace
- ▲ Imputation des espaces de travail partagés

CONFIGURATION DES DONNEES

Définir le Coût par Surface

- ... Pour le bâtiment et l'étage
- ... Pour la catégorie de pièces et la pièce

CALCULS

- Synchroniser les pièces partagées
- Allouer des pourcentages
- Mettre à Jour les Surfaces Totales - Espace
- Mettre à jour les totaux de surface - Espace, temps
- Exécuter l'imputation

Résultats

- Consulter les Pièces Sur-affectées et Sous-affectées
- Consulter l'Utilisation Générale par Département
- Consulter l'Utilisation Générale par Pièce
- Consulter l'Utilisation Générale par Bâtiment

Consulter les prorata des pièces par :

- ... Bâtiment et étage
- ... Division et département
- ... Etage et département
- ... Catégorie et type

- Consulter l'analyse d'imputation détaillée
- ➔ Rapport Surfaces Direction
- Rapport Prorata Direction
- Consulter le bilan financier par division
- Consulter le rapport sur le prorata
- Consulter la surface restante
- Surbrillance des pièces communes

Rapport Surfaces Direction

Historique des espaces de travail

Code Historique des pièces: 1[500] 2[12] 3[6] 4[119] 5[245] 6[303] 7[368] 8[171] 9[457] Tous[2261] Page 1 sur 23 **Suivant >>**

Code Historique des pièces	Code Bâtiment	Code Etage	Code Pièce	Prorata	Code Département	Code Division	Pourcentage Espace	Pourcentage Temps	Surface de Pièce Affectée m ²	Surface Commune Totale m ²	Surfac m ²
703	CSPO_A03	U1	U1338	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	2,48	0,42	
705	CSPO_A03	U1	U1342	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	13,58	2,26	
722	CSPO_A03	U2	U2301	AUCUN	ENTRET MAINT	ENTRET MAINT	100,00	100,00	34,32	5,86	
726	CSPO_A03	U2	U2303	AUCUN	CHAUFFAGE	ENERGIE EAU	100,00	100,00	22,50	3,84	
730	CSPO_A03	U2	U2305	AUCUN	ENTRET MAINT	ENTRET MAINT	100,00	100,00	28,08	4,79	
746	CSPO_A03	U2	U2313	AUCUN	BIOMED	ENTRET MAINT	100,00	100,00	46,77	7,99	
1477	CSPO_A03	U1	U1302	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	6,16	1,02	
1486	CSPO_A03	U1	U1309	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	4,60	0,77	
1488	CSPO_A03	U1	U1310	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	4,56	0,76	
1490	CSPO_A03	U1	U1311	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	4,56	0,76	
1494	CSPO_A03	U1	U1313	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	4,28	0,71	
1496	CSPO_A03	U1	U1314	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	4,52	0,75	
1498	CSPO_A03	U1	U1315	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	4,50	0,75	
1503	CSPO_A03	U1	U1318	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	23,00	3,84	
1504	CSPO_A03	U1	U1319	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	23,00	3,84	
1505	CSPO_A03	U1	U1320	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	24,58	4,10	
1507	CSPO_A03	U1	U1328	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	16,99	2,84	
1508	CSPO_A03	U1	U1330	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	16,99	2,84	
1509	CSPO_A03	U1	U1331	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	8,49	1,42	
1510	CSPO_A03	U1	U1332	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	14,05	2,35	
1511	CSPO_A03	U1	U1333	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	9,95	1,66	
1512	CSPO_A03	U1	U1334	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	8,37	1,40	
1513	CSPO_A03	U1	U1335	AUCUN	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT	100,00	100,00	8,49	1,42	
2041	CSPO_A06	00	0601LT	AUCUN	ENTRET MAINT	ENTRET MAINT	100,00	100,00	56,06	13,50	
2574	CSPO_A07	U2	U2718	AUCUN	STERILI	STERILI	100,00	100,00	21,31	3,79	
2575	CSPO_A07	U2	U2719	AUCUN	STERILI	STERILI	100,00	100,00	17,34	3,08	

Rapport locaux communs avec prorata

Rapport locaux communs avec prorata

Code Historique des pièces: 1[172] 2[14] 3[142] 4[213] 5[329] 6[3] 7[13] 8[5] 9[59] Tous[952] Page 1 sur 10 **Suivant >>**

Code Bâtiment	Code Etage	Code Pièce	Prorata	Surface de Pièce Affectée m ²	Code Historique des pièces
CSPO_A01	00	0100	ETAGE	80,19	3241
CSPO_A01	00	0101E5	SITE	23,62	3243
CSPO_A01	00	0101TC	BATIMENT	0,65	4826
CSPO_A01	00	0102TC	BATIMENT	1,00	4827
CSPO_A01	00	0103TC	BATIMENT	0,90	4828
CSPO_A01	00	0104TC	BATIMENT	0,98	4829
CSPO_A01	00	0105TC	BATIMENT	0,70	4830

Amandine Buttin - Christophe Arnould

Page 9


Rapports pour la Direction Administration & Finances



Département
Infrastructures & Techniques

Affectation-occupation de surfaces

Déposer champs de filtre de rapport ici													
dv_id	Imputation	dp_id	Ailes	Etages	N° local	pct_space	Données						
							m² Directs	m² Indirects	m² Imputables				
CONS NEURO	863000						205	106	310				
CONS NEUROCHIR	864000						32	18	50				
CONS ONCO HEMATO	893000						150	105	255				
CONS OPHTA	873000						340	227	567				
CONS ORL	875000						166	111	277				
CONS PED							269,3	133,1	402,4				
CONS PNEUMO	853000						356	90	445				
CONS PRISE RDV	859000						41	20	62				
CONS PSY	880000						111	32	142				
CONS REA	851000						67	27	95				
CONS RHUMATO	855000						22	11	33				
CONS SOINS PALLI	892000						24	18	43				
CONS STOMATO	885000						111	74	185				
DALH							1.949,1	412,2	2.361,2				
ENERGIE EAU							733,9	135,2	869,1				
ENTRET MAINT							1.524,8	317,4	1.842,2				
FONDS INVEST MED							214,3	55,4	269,7				
HOSPI							12.364,7	5.631,9	17.996,6				
MED NUC							312,1	55,7	367,8				
MPR							1.138,9	555,1	1.694,0				
NEPHRO	560000						570	102	672				
PHARMA	830000						924	292	1.216				
RADIO	500000						1.436	515	1.950				
RADIOTHERAP L900							420,5	65,1	485,6				
RCM + RIM							14,0	4,5	18,5				
SEC MED							17,5	7,2	24,7				
STERILI	160000	STERI	CSPO_A07	U2									
					U2701	100	40	7	47				
					U2702	100	68	12	81				
					U2703	100	6	1	7				
					U2704	100	110	20	129				
					U2705	100	10	2	12				
					U2706	100	54	10	64				
					U2715	100	12	2	14				
					U2717	100	26	5	30				
					U2718	100	21	4	25				
					U2719	100	17	3	21				
					U2732	100	21	4	25				
					Total 160000		384	70	454				
TRAVEL CLIN							15,7	7,7	23,4				
URGENCES							1.504,6	208,4	1.712,9				
MED PRR	761000						1	0	1				
QUALITE							14,0	3,6	17,6				



Chan

Choisissez

- Ailes
- Etage
- N° lo
- prora
- dp_id
- dv_id
- Impu
- pct_s
- pct_t
- area.
- area.

PLUS DE

Faites gl
ci-desso

FILT

LIGN

- dv_id
- Imputa
- dp_id
- Ailes
- Etages
- N° locc
- Diffé



Exemple de Workflow Spécifique pour les surfaces en phase de réception provisoire

Gérer les contrats de niveau de service

Type de problèmes	Sites	Bâtiments	Résumé du workflow	Résumé du service	Supprimer
<input type="checkbox"/> C - TRANSPORT			Multiple Priorities	Multiple Priorities	Édition rapide Éditer les détails Dupliquer
<input type="checkbox"/> PREVENTIVE MAINT			Auto-Approved; Work Team CSPO_TRANSPORT	Lun-Ven; 0:00-23:59; Terminer dans 5 Jour(s)	Édition rapide Éditer les détails Dupliquer
<input type="checkbox"/> A - TECHNIQUEI99 DIVERS, A - TECHNIQUE, A - T...			Multiple Priorities	Multiple Priorities	Édition rapide Éditer les détails Dupliquer
<input type="checkbox"/> S01 - DIALYSE INTERNE			Auto-Approved; Auto Issue; Work Team CSPO_DIALYSE	Dim-Sam; 0:00-23:59;	Édition rapide Éditer les détails Dupliquer
<input type="checkbox"/> A - TECHNIQUEI07 ASCENSEURS, A - TECHNIQUEI06 ...	OT-CSPO	CSPO_A10	Multiple Priorities	Multiple Priorities	Édition rapide Éditer les détails Dupliquer

Résumé :

Demandes	Workflow	Niveau de service
Type de Problème A - TECHNIQUEI07 ASCENSEURS A - TECHNIQUEI06 GAZ MÉDICAUX A - TECHNIQUEI05 SOLS/MURS A - TECHNIQUEI04 MENUISERIE A - TECHNIQUEI03 CHAUF./VENTIL A - TECHNIQUEI02 SANIT./PLOMB A - TECHNIQUEI01 ELECTRICITE A - TECHNIQUE A - TECHNIQUEI99 DIVERS	Demandé pour ↓ Approuver automatiquement Approuvé Transmettre la demande à une équipe d'intervention (CSPO TECHNIQUES) Notifier SYLVIE.MAIKUT Notifier CHRISTOPHE.ARNOULD Emis ↓ Notifier Craftsperson CSPO Terminé Vérification par GUYVERGEZ Notifier SYLVIE.MAIKUT Notifier CHRISTOPHE.ARNOULD Vérification par CSPO_FACILITY_MNGR Ferme	Plage horaire de service 0:00-23:59 Dim-Sam Autoriser le travail pendant les jours fériés Durée de réalisation 4 Jour(s) Responsable de Centre de services CHRISTOPHE.ARNOULD



Département
Infrastructures & Techniques



Clients



Dispatching
Technique

Problème
« chantier »

Problème
HVAC

Autres

• Affection équipe interne

• Notification automatique vers
Engie – Cofely Services

Exemple de Workflow Spécifique pour les surfaces en phase de réception provisoire

Définir les techniciens

Techniciens		Ajouter	Technicien
Code Technicien	Code de l'équipe d'intervention	Métier Principal	Code Technicien*
democo	EXT_DEMOCO	03 EQ_EXTERNES	E-mail du Technicien cspo@democo.be
DEMOCO	EXT_DEMOCO	03 EQ_EXTERNES	Métier Principal* 03 EQ_EXTERNES

Journal des notifications par e-mail

Rechercher par Application: Rechercher par période - A partir du: Fin:

Notifications

Objet de l'email	Envoyé à	Message électronique	Envoyé - Date du serveur	Envoyé - Heure du serveur	Statut
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	04/12/2017	14:21	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	04/12/2017	14:21	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	28/11/2017	16:37	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	28/11/2017	14:57	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	28/11/2017	14:55	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	28/11/2017	14:55	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	28/11/2017	14:55	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	28/11/2017	14:40	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	28/11/2017	14:40	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est transmise et nécessite une prise en charge de votre part. Le statut de la demande d'intervention avant l'ID 29357 est maintenant passé en EnvoiEn cours et déclenche le S.L.A. Détails de la demande : Site : CTR-CSPD Bâtiment : CSPD_A10 Etage : 00 Local : 03023 Type de Problème : A - TECHNIQUE/09 03/093 Description : Porte endommagée du sas (entrées Saint-Pierre et Fabiola) ne s'ouvre plus de l'intérieur quand la bouton est enfoncé dans le sas. Demandé par : VIRGINIE.BAGIANO Téléphone : 9677	17	13:31	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est transmise et nécessite une prise en charge de votre part. Le statut de la demande d'intervention avant l'ID 29357 est maintenant passé en EnvoiEn cours et déclenche le S.L.A. Détails de la demande : Site : CTR-CSPD Bâtiment : CSPD_A10 Etage : 00 Local : 03023 Type de Problème : A - TECHNIQUE/09 03/093 Description : Porte endommagée du sas (entrées Saint-Pierre et Fabiola) ne s'ouvre plus de l'intérieur quand la bouton est enfoncé dans le sas. Demandé par : VIRGINIE.BAGIANO Téléphone : 9677	17	13:31	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est transmise et nécessite une prise en charge de votre part. Le statut de la demande d'intervention avant l'ID 29357, ceci concerne le S.L.A. Département Infrastructures & Techniques Clinique Saint-Pierre ASBL Avenue Raine Fabiola n°9 1340 Ostigies	17	13:23	Envoyé
ABldgOpsOrDemandWork "Secrétariat Technique" cspo@democo.be	Clinique Saint-Pierre Ostigies : demande d'int...	Bonjour, Une demande d'intervention vous est tr...	07/11/2017	16:06	Envoyé

Affectation-occupation de surfaces

Smart Client REVIT – Publication « Web » de la maquette

- La maquette publiée est accessible depuis l'environnement Web Central et intègre donc les performances et la sécurité propres à l'ensemble applicatif.



Fonctions graphiques 3D – Space Console

- La console des espaces est disponible en intégrant la vue 3D des maquettes BIM.

The screenshot displays the ARCHIBUS Space Console interface. On the left, there is a 'Locations' table with columns for Building, Floor, Room Area, Capacity, Occupancy, and Room Count. Below this is an 'Organizations' table with columns for Organization, Room Category, and Rooms. The main area shows a 3D BIM model of a building with various rooms and corridors highlighted in different colors. A large red diagonal banner across the image reads 'CPSO : en cours 2018 - 2019'.

Building	Floor	Room Area m ²	Capacity	Occupancy	Room Count
NB	01	41,943.23	0	0	244
NB	02	51,291.61	0	0	245
NB	03	25,711.31	0	0	77
NB	04	24,893.35	0	0	60
NB	05	8,315.55	0	0	50
NB	06	932.14	0	0	6
NB	0A	46,271.44	0	0	5
NB	0C	56,619.35	0	0	135
		235,877.96	0	0	1,052

Organizations	Room Categories	Rooms
BUS DEVELOPMENT	Business Development	2,630.64 5 Assign
BUSINESS ADMIN	Business Administration	6,961.37 39 Assign
CORPORATE MGMT	Corporate Management	4,502.30 20 Assign
ELECTRONIC SYS.	Electronic Systems	32,794.91 180 Assign
EXECUTIVE	Executive	1,228.65 4 Assign
FACILITIES	Facilities	123,562.53 429 Assign
HUMAN RESOURCES	Human Resources	2,509.94 14 Assign
INFORMATION TECH	Information Technology	1,557.22 8 Assign
OPERATIONS	Operations	9,056.65 47 Assign
SOFTWARE APPR	Software Applications	19,312.74 122 Assign

Fonctions graphiques 3D – Gestion des équipements (gammes)

- La vue 3D des maquettes BIM permet la sélection d'équipements. Cela permet donc de mettre en place des fonctions (rapports, consultation des informations techniques, éditions des caractéristiques...) depuis une navigation au sein de la maquette.
- Une page d'association des gammes de maintenance depuis une sélection d'un équipement dans la maquette est disponible.





Département
Infrastructures & Techniques

Equipment – Création,
modification, suppression

Gestion de Maintenance

- Maintenance préventive
- Propriétaire du processus d'activité - Maintenance
- Définir les classifications
- Définir les standards d'équipement
- Définir le fabricant
- Définir l'équipement
- Définir l'équipement V3
- Fiche Equipement
- Fiche Equipement V3
- Equipements anesthésie
- Définir les pièces détachées d'équipement par équipement
- Définir les garanties
- Définir les corps de Métiers
- Définir les techniciens
- Définir les équipes d'intervention
- Définir les fournisseurs
- Définir les fournisseurs de pièces détachées
- Définir l'inventaire de pièces détachées
- Consulter les pièces détachées par fournisseur
- Examiner les pièces détachées en stock insuffisant
- Variance du stock physique
- Ajuster le Stock

Définir l'équipement

Filter les données Afficher Effacer

Code Bâtiment Code Etage Code Pièce Code Equipement

Equipement Ajouter

Code Equipement	Code Bâtiment	Code Etage	Code Pièce	Standa d'équip
AB-TEST	CSP0_A07	U1	S4	BIO
ACCAIR/O2	CSP0_A03	03		BIO
BM 00000				BIO
BM 00004	CSP0_A02	03	3205CMAT	BIO
BM 00005				BIO
BM 00006	CSP0_A05	U1		BIO
BM 00010	CSP0_A05	U1		BIO
BM 00011	CSP0_A05	U1		BIO
BM 00032	CSP0_A05	U1		BIO
BM 00033	CSP0_A04	00		
BM 00039	CSP0_A05	U1		
BM 00040	CSP0_A05	U1		
BM 00041	CSP0_A05	U1		
BM 00052	CSP0_A03	U1		
BM 00067	CSP0_A01	05		
BM 00075	CSP0_A05	U1		
BM 00077				
BM 00078				
BM 00084	CSP0_A03	03		

Informations générales Localisation et affiliation Informations d'utilisation Dates Coût, achat et garantie Sauvegarder Supprimer Annuler

Code Equipement*

Statut de l'Equipement

Date de Dernière Modification de Statut

Mis au Rebut?

Commentaires

Numéro de Série

Standard d'équipement

Code Classification

Composant de l'Equipement:

Informations générales Localisation et affiliation Informations d'utilisation Dates Coût, achat et garantie Sauvegarder Supprimer Annuler

Code Site

Code Bâtiment

Code Etage

Code Pièce

Situé près de la Colonne

Code Division

Code Département

Code Poste Comptable

Situé dans la Bale

Lieu de Stockage du Manuel de Maintenance

Informations générales Localisation et affiliation Informations d'utilisation Dates Coût, achat et garantie Sauvegarder Supprimer Annuler

Utilisation de l'Equipement

Nbre d'Heures Fonctionnement Normal/Jour

Durée de Vie (années)

Alarme: Limite Supérieure

Alarme: Limite Inférieure

Etat de l'Equipement

Dernière Lecture Compteur

Unités du Compteur

Contrôle: Limite Supérieure

Contrôle: Limite Inférieure

Informations générales Localisation et affiliation Informations d'utilisation Dates Coût, achat et garantie Sauvegarder Supprimer Annuler

Numéro du Bon d'Achat

Prix d'Achat

Date d'Achat

Code Garantie

Code Fournisseur

Numéro de Location

Coût de Remplacement

Durée Amortissement

Valeur Dépréciée

Type de propriété

Code Contrat de Maintenance

Informations générales Localisation et affiliation Informations d'utilisation Dates Coût, achat et garantie Sauvegarder Supprimer Annuler

Date de Fabrication

Date du Début de Maintenance

Mis en Stockage le

Mis au Rebut le

Date d'Installation

Envoyé en Réparation le

Date de la Dernière Lecture Compteur

Date de Vente



Département
Infrastructures & Techniques

Equipment – Création,
modification, suppression

ARCHIBUS Accueil du Démarrage rapide Applications

BUTTAM01 Fermer la session Aide
edition

Edition des équipements

Equipment Add New Refresh

Code Equipement: A[2] B[3199] D[120] E[1] H[25] I[2] M[40]

Code Equipement	Fabricant	N° du Modèle
AB-TEST	démo	demo
ACCAIR/O2	DIVERS	DIVERS
BM 00000		
BM 00004	FRESENIUS	pilot C
BM 00005		
BM 00006	STIHLER	ASTOTHERM
BM 00010	ZOLL	M-SERIES BII
BM 00011	ZOLL	SUREPOWER
BM 00032	DRAEGER	evita
BM 00033	PHILIPS HEALTHCARE	M2540
BM 00039	MAQUET	servo ventila
BM 00040	SIEMENS	SERVO 300
BM 00041	MAQUET	servo Ventila
BM 00052	GE HEALTHCARE	TRAM 450 SL
BM 00067	GE HEALTHCARE	solar 8000
BM 00075	SIEMENS	SV 900
BM 00077	BBRAUN	Perfusor secu
BM 00078	BBRAUN	Perfusor secu
BM 00081	BBRAUN	Perfusor secu
BM 00083	STIHLER	ASTOTHERM
BM 00084	STIHLER	ASTOTHERM
BM 00085	STIHLER	ASTOTHERM
BM 00086	STIHLER	ASTOTHERM
BM 00087	STIHLER	ASTOTHERM
BM 00090	FRESENIUS	BASE A ORC
BM 00094	MALLINCKRODT	WARNTOUCH
BM 00095	ATMOS	ATMOFORTE
BM 00096	ARJO HUNTLEIGH	Nimbus 3
BM 00097	FRESENIUS	pilot C
BM 00098		
BM 00101	HUNTLEIGH	NIMBUS III
BM 00109	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000
BM 00118	ARCOMED	VP 5005

Page 1 sur 35 Suivant >>

Equipment

Code Equipement*

Fabricant

Numéro de Série

Code Département

Code Poste Comptable

Code Site

Code Pièce

Importance

Date d'Installation

Code Contrat de Maintenance

Méthode de fonctionnement
Charger un document

Lieu de Stockage du Manuel de Maintenance

Nbre d'Heures Fonctionnement Normal/Jour

Adresse Réseau

Option 1

Numéro du Bon d'Achat

Mis au Rebut le

Statut de l'Equipement
Manquant

Commentaires

N° du Modèle

Code Fournisseur

Code Division

Code Bâtiment

Code Etage

Code Classification

Etat de l'Equipement
neuf

Date du Début de Maintenance

Nombre de Plannings MP

Procédures de fonctionnement standard
Charger un document

Documentation complémentaire
Charger un document

Système d'Exploitation

Adresse IP Réseau

Prix d'Achat

Durée de Vie (années)

Mis au Rebut?
Non

Composant de l'Equipement:

Save Delete Cancel



Département
Infrastructures & Techniques

Equipment – Informations
V1

ARCHIBUS Accueil du Démarrage rapide Applications Tâches

BUTTAM01 Fermer la session Aide Rechercher un formulaire ou un rapp

Fiche équipement

Equipements Refresh XLS TXFR

Code Equipement: A[2] B[3198] D[120] E[1] H[25] I[2] M[40] P[2] R[1] S[9] T[35] V[1] Tous[3436] Page 1 sur 35 Suivant >>

Code Equipement	Code Classification	N° du Modèle	Numéro de Série	Fabricant	Code Poste Comptable	Code Site	Code Bâtiment	Code Etage	Code Pièce	Date du Début de Maintenance	Prix d'Achat	Code Contrat de Maintenance
AB-TEST			demo		180000	OT-CSPO	CSPO_A07	U1	S4	01/01/2002	€0,00	16/006
ACC.AIR/O2					090000	OT-CSPO	CSPO_A03	03			€0,00	
BM 00000			SEE PAKLIST		180000	OT-CSPO					€0,00	
BM 00004			14640334X		090000	OT-CSPO	CSPO_A02	03	3205CMAT		€0,00	
BM 00005			00108		090000	OT-CSPO				08/07/2004	€0,00	
BM 00006			BEU1154		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1			€0,00	
BM 00010			T00C09964		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		12/07/2004	€0,00	
BM 00011			HO2F12671		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		13/07/2004	€0,00	
BM 00032			8409814		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1			€0,00	
BM 00033			M254066500		860000	OT-CSPO	CSPO_A04	00			€0,00	
BM 00039			00131/S11		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		14/07/2004	€0,00	
BM 00040			4661		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		16/07/2004	€0,00	
BM 00041			04661/S11 B		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		14/07/2004	€0,00	
BM 00052			COHB3686G		856000	OT-CSPO	CSPO_A03	U1			€0,00	
BM 00067			M1RF9516G		185000	OT-CSPO	CSPO_A01	05			€0,00	
BM 00075			161909		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		22/07/2004	€0,00	
BM 00077			0590		090000	OT-CSPO				22/07/2004	€0,00	
BM 00078			0109		090000	OT-CSPO				22/07/2004	€0,00	
BM 00081			14640328X		090000	OT-CSPO	CSPO_A02	03	3205CMAT		€0,00	
BM 00083			BEU1146		180000	OT-CSPO	CSPO_A07	U1			€0,00	
BM 00084			BEU1155		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1			€0,00	
BM 00085			BEU1157		180000	OT-CSPO	CSPO_A07	U1			€0,00	
BM 00086			DEU1074		180000	OT-CSPO	CSPO_A07	U1			€0,00	
BM 00087			BEU1156		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1			€0,00	
BM 00090			17255091		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1			€0,00	
BM 00094			6500		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		23/07/2004	€0,00	
BM 00095			DG24-203470-06		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		23/07/2004	€0,00	
BM 00096			151030865		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		23/07/2004	€0,00	
BM 00097			14882339X		090000	OT-CSPO	CSPO_A02	03	3205CMAT	03/08/2004	€0,00	
BM 00098			X5002013		090000	OT-CSPO				04/08/2004	€0,00	
BM 00101			151030867		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1		26/07/2004	€0,00	
BM 00109			M1RF9510G		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1			€0,00	
BM 00118			057609		090000	OT-CSPO	CSPO_A02	03	3205CMAT		€0,00	
BM 00131			151030858		490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1			€0,00	
BM 00134			M1RF9516G		856000	OT-CSPO	CSPO_A03	U1			€0,00	

Page 1 sur 35 Suivant >>



Rapport Equipements

Equipement

Refres

Code Equipement: B^[2924] D^[115] H^[22] I^[1] M^[28] P^[2] R^[1] S^[2] T^[12] V^[1] Tous^[3105] Page 1 sur 32 Suivant >>

Code Equipement	Fabricant	N° du Modèle	Numéro de Série	Commentaires	Code Division	Code Département	Code Poste Comptable	Code Site	Code Bâtiment	Code Etage	Standard d'équipement
BM 00000			SEE PAKLIST	RETOUR EQUIPEMENT STRYKER	BLOC OP	BLOC OP -1	180000	OT-CSPO			BIOMEDICAL
BM 00004	FRESENIUS	pilot C	14640334X	POUSSE SERINGUE	HOSPI	HOSPI COMMUN	090000	OT-CSPO	CSPO_A02	03	BIOMEDICAL
BM 00006	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1154	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	HOSPI	REA SI	490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1	BIOMEDICAL IIB
BM 00011	ZOLL	SUREPOWER CHARGING STATION	HO2F12671	CHARGEUR DE BATTERIES	HOSPI	REA SI	490000	OT-CSPO	CSPO_A05	U1	BIOMEDICAL
BM 00032	DRAEGER	evita	8409814	UPGRADE EN 2012 respirateur	HOSPI						
BM 00033	PHILIPS HEALTHCARE	M2540	M254066500	echographe	CONS PED						
BM 00039	MAQUET	servo ventilator E.C	00131/511	ECRAN DE VENTILATEUR	HOSPI						
BM 00040	SIEMENS	SERVO 300	4661	VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT	HOSPI						
BM 00041	MAQUET	servo Ventilator E.C	04661/511 B	VENTILATEUR	HOSPI						
BM 00067	GE HEALTHCARE	solar 8000	M1RF9516G	monitoring	BLOC OP						
BM 00075	SIEMENS	SV 900	161909	RESPIRATEUR	HOSPI						
BM 00083	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1146	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP						
BM 00084	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1155	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	HOSPI						
BM 00085	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1157	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP						
BM 00086	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	DEU1074	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP						
BM 00087	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1156	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	HOSPI						
BM 00094	MALLINCKRODT	WARMTOUCH 5800	6500	GENERATEUR CHAUFFANT A AIR PULSE	HOSPI						
BM 00095	ATMOS	ATMOPORTE 36	DG24-203470-06	ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL	HOSPI						
BM 00096	ARJO HUNTLEIGH	Nimbus 3	151030865	COMPRESSEUR DE MATELAS	HOSPI						
BM 00097	FRESENIUS	pilot C	14882339X	POUSSE SERINGUE	HOSPI						
BM 00101	HUNTLEIGH	NIMBUS III	151030867	GENERATEUR POUR MATELAS ANTI ESCARRES	HOSPI						
BM 00131	HUNTLEIGH	NIMBUS III	151030858	GENERATEUR POUR MATELAS ANTI ESCARRES	HOSPI						
BM 00139	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000	M1RF9515G	MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE	CONS GASTRO EI						
BM 00140	DRAEGER	EVITA 4	ARPC-0254	VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT	HOSPI						
BM 00143	FRESENIUS	Pilot C	17286078	POUSSE SERINGUE	HOSPI						
BM 00149	BAXTER	Vigilance VGS 2	3265E	MONITORING DEBIT CARDIAQUE	HOSPI						
BM 00157	GE HEALTHCARE	Tram 450 SL	COHB3674G	module	BLOC OP						
BM 00163	FRESENIUS	Pilot C	16530443	POUSSE SERINGUE	HOSPI						
BM 00170	DRAEGER	evita 4	ARPC-0252	respirateur UPGRADE EN 2012	HOSPI						
BM 00192	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	106642	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES						
BM 00193	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	106166	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES						
BM 00194	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	104725	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES						
BM 00196	RESPIRONICS	BIPAP VISION	103397	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	HOSPI						

Page 1 sur 32 Suivant >>

Refresh DOCX XLS TXFR

Code Classification	Date d'Installation	Commentaires	Mis au Rebut le	Mis au Rebut?	Statut de l'Equipement
ANES00000000					Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : USI / COULOIR Ancien...			Non En service
TEST90107000	01/07/2004	Localisation inventaire : USI / COULOIR Ancien...			Non En service
ANES00000000					Non En service
IMAG00000000					Non En service
IMAG00000000					Non En service
ANES00000000	01/07/2004	Localisation inventaire : USI / CATHE-16 Ancie...			Non En service
ANES00000000					Non En service
ANES00000000					Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : BLOC OPERATOIRE / REV...			Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : USI / COULOIR Ancien...			Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : BLOC OPERATOIRE / SAL...			Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : BLOC OPERATOIRE / REV...			Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : USI / COULOIR Ancien...			Non En service
ANES00000000	01/07/2004	Localisation inventaire : USI / RESERVE Ancien...			Non En service
ANES00000000	01/07/2004	Localisation inventaire : USI / RESERVE Ancien...			Non En service
MOBM00107000					Non En service
ANES00000000					Non En service
MOBM00107000	01/07/2004	Localisation inventaire : USI / 10 Ancien n° ...			Non En service
MOBM00107000		Localisation inventaire : USI / RESERVE Ancien...			Non En service
EXPL00000000		Localisation inventaire : ENDOSCOPIE / BLOC 2 ...			Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : USI / 11 Ancien n° ...			Non En service
ANES00000000					Non En service
EXPL00000000					Non En service
EXPL00000000					Non En service
ANES00000000					Non En service
ANES00000000					Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : URGENCES / RESERVE A...			Non En service
ANES00000000	01/08/2004	Localisation inventaire : URGENCES / RESERVE A...			Non En service
ANES00000000	01/08/2004	Localisation inventaire : URGENCES / RESERVE A...			Non En service
ANES00000000		Localisation inventaire : USI / RESERVE Ancien...			Non En service



Anesthésie - Equipements

Equipement

Refresh DOCX XLS TXFR

Code Equipement: A^[1] B^[835] I^[2] Tous^[838] Page 1 sur 9 Suivant >>

Code Equipement	Fabricant	N° du Modèle	Numéro de Série	Commentaires	Code Département	Code Division	Date d'Installation	Statut de l'Equipement	Prix d'Achat	Documentation complémentaire	Code Fournisseur	Code Classification	Code Poste Comp
AB-TEST	démo	démo	démo	Equipement démo	BLOC OP -1	BLOC OP	01/01/2001	Manquant	€0,00	eq-AB-TEST-doc_other.pdf	ABVIE	ANES00000000	180000
BM 00004	FRESENIUS	pilot C	14640334X	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	090000
BM 00006	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1154	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00032	DRAEGER	evita	8409814	UPGRADE EN 2012 respirateur	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00040	SIEMENS	SERVO 300	4661	VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT	REA SI	HOSPI	01/07/2004	En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00041	MAQUET	servo Ventilator E.C	04661/S11 B	VENTILATEUR	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00075	SIEMENS	SV 900	161909	RESPIRATEUR	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00083	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1146	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP -1	BLOC OP		En service	€0,00			ANES00000000	180000
BM 00084	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1155	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00085	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1157	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP -1	BLOC OP		En service	€0,00			ANES00000000	180000
BM 00086	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	DEU1074	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP -1	BLOC OP		En service	€0,00			ANES00000000	180000
BM 00087	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1156	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00094	MALLINCKRODT	WARMTOUCH 5800	6500	GENERATEUR CHAUFFANT A AIR PULSE	REA SI	HOSPI	01/07/2004	En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00095	ATMOS	ATMORTE 36	DG24-203470-06	ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL	REA SI	HOSPI	01/07/2004	En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00097	FRESENIUS	pilot C	14882339X	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	090000
BM 00140	DRAEGER	EVITA 4	ARPC-0254	VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00143	FRESENIUS	Pilot C	17286078	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	090000
BM 00163	FRESENIUS	Pilot C	16530443	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	090000
BM 00170	DRAEGER	evita 4	ARPC-0252	respirateur UPGRADE EN 2012	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00192	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	106642	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES	URGENCES		En service	€0,00			ANES00000000	150000
BM 00193	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	106166	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES	URGENCES	01/08/2004	En service	€0,00			ANES00000000	150000
BM 00194	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	104725	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES	URGENCES	01/08/2004	En service	€0,00			ANES00000000	150000
BM 00196	RESPIRONICS	BIPAP VISION	103397	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	REA SI	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	490000
BM 00198	STIHLER	Astotherm IFT 200	B7471	RECHAUFFEUR DE SANG	BLOC OP -1	BLOC OP		En service	€0,00			ANES00000000	180000
BM 00213	CAREFUSION	ASENA GS	8001-01302	POUSSE SERINGUE	BLOC OP -1	BLOC OP		En service	€0,00			ANES00000000	180000
BM 00215	BBRAUN	Perfusor segura FT	0104	POUSSE-SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	090000
BM 00218	STIHLER	ASTOTHER MIFT 200	B6183	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	URGENCES	URGENCES		En service	€0,00			ANES00000000	150000
BM 00222	BBRAUN	Perfusor segura FT	0115	POUSSE-SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI		En service	€0,00			ANES00000000	090000
BM 00254	DRAEGER	TITUS	AREM0006	VENTILATEUR D'ANESTHESIE	URGENCES	URGENCES		En service	€0,00			ANES00000000	150000
BM 00255	DRAEGER	VAPOR 19.3	ARKM0410	EVAPORATEUR DE GAZ ANESTHESIQUE	BLOC OP -1	BLOC OP		En service	€0,00			ANES00000000	180000

Code Equipement	Fabricant	N° du Modèle	Numéro de Série	Commentaires	Code Département	Code Division	Procédures de fonctionnement d'urgence	Méthode de fonctionnement	Documentation complémentaire	Procédures de fonctionnement standard	Date d'installation	Statut de l'équipement	Code Fournisseur	Code Classification	Refresh	DOCX	XLS
BM 00000			SEE PAKLIST	RETOUR EQUIPEMENT STRYKER	BLOC OP -1	BLOC OP						En service		AHES00000000			120000
BM 00004	FRESENIUS	pilot C	14440334X	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI						En service		AHES00000000			090000
BM 00006	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1154	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000			490000
BM 00011	ZOLL	SUREPOWER CHARGING STATION	HO2F12671	CHARGEUR DE BATTERIES	REA SI	HOSPI					7/1/2004	En service		TEST90107000			490000
BM 00032	DRAEGER	evita	8409814	UPGRADE EN 2012 respirateur	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000			490000
BM 00033	PHILIPS HEALTHCARE	M2540	M254066500	echographe	PED OTT	CONS PED						En service		AHES00000000			490000
BM 00039	MAQUET	servo ventilator E.C	00131/S11	ECRAN DE VENTILATEUR	REA SI	HOSPI						En service		IMAG20000000			860000
BM 00040	SIEMENS	SERVO 300	4661	VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT	REA SI	HOSPI					7/1/2004	En service		AHES00000000			490000
BM 00041	MAQUET	servo Ventilator E.C	04661/S11 B	VENTILATEUR	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000			490000

List of equipments

Code Equipement	Fabricant	N° du Modèle	Numéro de Série	Commentaires	Code Département	Code Division	Procédures de fonctionnement d'urgence	Méthode de fonctionnement	Documentation complémentaire	Procédures de fonctionnement standard	Date d'installation	Statut de l'équipement	Code Fournisseur	Code Classification	Refresh	DOCX	XLS	TXFR
BM 00000			SEE PAKLIST	RETOUR EQUIPEMENT STRYKER	BLOC OP -1	BLOC OP						En service		AHES00000000				120000
BM 00004	FRESENIUS	pilot C	14640334X	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI						En service		AHES00000000				090000
BM 00006	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1154	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00011	ZOLL	SUREPOWER CHARGING STATION	HO2F12671	CHARGEUR DE BATTERIES	REA SI	HOSPI						En service		TEST90107000				490000
BM 00032	DRAEGER	evita	8409814	UPGRADE EN 2012 respirateur	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00033	PHILIPS HEALTHCARE	M2540	M254066500	echographe	PED OTT	CONS PED						En service		AHES00000000				490000
BM 00039	MAQUET	servo ventilator E.C	00131/S11	ECRAN DE VENTILATEUR	REA SI	HOSPI						En service		IMAG20000000				860000
BM 00040	SIEMENS	SERVO 300	4661	VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT	REA SI	HOSPI					7/1/2004	En service		AHES00000000				490000
BM 00041	MAQUET	servo Ventilator E.C	04661/S11 B	VENTILATEUR	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00067	GE HEALTHCARE	solar 8000	M1RF9516G	monitoring	BLOC OP +5	BLOC OP						En service		AHES00000000				490000
BM 00075	SIEMENS	SV 900	161909	RESPIRATEUR	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00083	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1146	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP -1	BLOC OP						En service		AHES00000000				490000
BM 00084	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1155	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00085	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1157	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP -1	BLOC OP						En service		AHES00000000				490000
BM 00086	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	DEU1074	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	BLOC OP -1	BLOC OP						En service		AHES00000000				490000
BM 00087	STIHLER	ASTOTHERM PLUS 200	BEU1156	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00094	MALLINCKRODT	WARMTOUCH 5800	6500	GENERATEUR CHAUFFANT A AIR PULSE	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00095	ATMOS	ATMOFORTE 36	DG24-203470-06	ASPIRATEUR MEDICO-CHIRURGICAL	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00096	ARJO HUNTLEIGH	Nimbus 3	151030865	COMPRESSEUR DE MATELAS	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00097	FRESENIUS	pilot C	14882339X	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00101	HUNTLEIGH	NIMBUS III	151030867	GENERATEUR POUR MATELAS ANTI ESCARRES	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00131	HUNTLEIGH	NIMBUS III	151030858	GENERATEUR POUR MATELAS ANTI ESCARRES	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00139	GE HEALTHCARE	SOLAR 8000	M1RF9515G	MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE MODULAIRE	GASTRO OTT	CONS GASTRO ENT						En service		AHES00000000				490000
BM 00140	DRAEGER	EVITA 4	ARPC-0254	VENTILATEUR DE REANIMATION ADULTE/ENFANT	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00143	FRESENIUS	Pilot C	17286078	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00149	BAXTER	Vigilance VGS 2	3265E	MONITORING DEBIT CARDIAQUE	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00157	GE HEALTHCARE	Tram 450 SL	COHB3674G	module	BLOC OP +5	BLOC OP						En service		AHES00000000				490000
BM 00163	FRESENIUS	Pilot C	16530443	POUSSE SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00170	DRAEGER	evita 4	ARPC-0252	respirateur UPGRADE EN 2012	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00192	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	106642	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES	URGENCES						En service		AHES00000000				490000
BM 00193	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	106166	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES	URGENCES						En service		AHES00000000				490000
BM 00194	RESPIRONICS	BIPAP S/T-D30	104725	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	URGENCES	URGENCES						En service		AHES00000000				490000
BM 00196	RESPIRONICS	BIPAP VISION	103397	VENTILATEUR C-PAP/BI-PAP	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00198	STIHLER	Astotherm IFT 200	B7471	RECHAUFFEUR DE SANG	BLOC OP -1	BLOC OP						En service		AHES00000000				490000
BM 00207	BAXTER	VIGILANCE VGS 2	8040E	MONITEUR DE DEBIT CARDIAQUE	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00210	BAXTER	VIGILANCE VGS 2	50066V	MONITEUR DE DEBIT CARDIAQUE	REA SI	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00213	CAREFUSION	ASENA GS	8001-01302	POUSSE SERINGUE	BLOC OP -1	BLOC OP						En service		AHES00000000				490000
BM 00215	BBRAUN	Perfusor segura FT	0104	POUSSE-SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00218	STIHLER	ASTOTHER MIFT 200	B6183	RECHAUFFEUR DE PERFUSION	URGENCES	URGENCES						En service		AHES00000000				490000
BM 00222	BBRAUN	Perfusor segura FT	0115	POUSSE-SERINGUE	HOSPI COMMUN	HOSPI						En service		AHES00000000				490000
BM 00234	GE HEALTHCARE	D6015TM	9506044	ecran	BLOC OP +5	BLOC OP						En service		AHES00000000				490000
BM 00241	GE HEALTHCARE	MAC 1200 ST	550001501	MONITORING ECG	URGENCES	URGENCES						En service		AHES00000000				490000



Département
Infrastructures & Techniques

Equipment – Classification CNEH v2010

ARCHIBUS **Accueil du Démarrage rapide** Applications BUTTAM01 Fermer la session Aide
classification

Definir Classifications Add New Refresh **Classification** Save Delete Cancel

- ▶ ANES00000000 ANESTHESIE - SOINS INTENSIFS Biomédical
- ▶ BLOC00000000 BLOC OPERATOIRE Biomédical
- ▶ CONS00000000 CONSULTATION Biomédical
- ▶ EXPL00000000 EXPLORATION FONCTIONNELLE ET SURVEILLANCE Biomédical
- ▶ IMAG00000000 IMAGERIE MEDICALE Biomédical
- ▶ LABO00000000 LABORATOIRE Biomédical
- ▶ SUPP00000000 SUPPLEANCE FONCTIONNELLE Biomédical
 - ▶ SUPP40100000 SUPPLEANCE CARDIOVASCULAIRE Biomédical
 - ▶ SUPP40300000 SUPPLEANCE OPHTALMOLOGIQUE Biomédical
 - ▶ SUPP40301000 EQUIPEMENT DE SUPPLEANCE OPHTALMOLOGIQUE Biomédical
 - ▶ SUPP40400000 SUPPLEANCE ORL Biomédical
 - ▶ SUPP40500000 SUPPLEANCE ORTHOPEDIQUE Biomédical
 - ▶ SUPP40600000 SUPPLEANCE RENALE Biomédical
- ▶ THER00000000 THERAPIE ET REEDUCATION FONCTIONNELLE Biomédical
- ▶ ARCH00000000 ARCHITECTURE Technique
- ▶ BLAN00000000 BLANCHISSERIE LINGERIE Technique
- ▶ BURE00000000 BUREAUTIQUE Technique
- ▶ CHAU00000000 CHAUFFAGE Technique
- ▶ ENTRO00000000 ENTRETIEN DES LOCAUX Technique
- ▶ FAIB00000000 COURANTS FAIBLES Technique
- ▶ FORT00000000 COURANTS FORTS Technique
- ▶ FROI00000000 VENTILATION CLIMATISATION TRAITEMENT DAIR Technique
- ▶ INCE00000000 SECURITE INCENDIE Technique
- ▶ INFO00000000 INFORMATIQUE Technique
- ▶ MOBA00000000 MOBILIER DAMENAGEMENT Technique
- ▶ MOBM00000000 MOBILIER MEDICAL Technique
- ▶ OUTI00000000 OUTILLAGE Technique
- ▶ PHAR00000000 PHARMACIE Technique
- ▶ REAU00000000 EAU Technique
- ▶ REST00000000 RESTAURATION Technique
- ▶ RGAZ00000000 GAZ Technique
- ▶ SECU00000000 SECURITE Technique
- ▶ STER00000000 STERILISATION Technique
- ▶ TRAN00000000 TRANSPORT Technique
- ▶ VOIR00000000 VRD Technique

Code Classification* SUPP40301000
Tracé Hiérarchique SUPP00000000|SUPP40300000|SUPP40301000
Description Classification EQUIPEMENT DE SUPPLEANCE OPHT
Type Biomédical ▼



Analyse des Pannes d'Équipement						
Filtrer les données						
Travaux achevés depuis le			Travaux achevés jusqu'au			
01/01/2017			31/12/2017			
Équipement						
Code Equipement	Décompte des pannes	Durée d'indisponibilité moyenne	Durée totale d'indisponibilité	Durée de disponibilité totale	Jours dans la période	Indisponibilité en % de fonctionne
BM 02404	1	0	0	0	364	NaN
BM 02407	1	0	0	0	364	NaN
BM 02409	1	0	0	0	364	NaN
BM 02410	2	0	0	0	364	NaN
BM 02411	1	0	0	0	364	NaN
BM 02421	5	0	0	0	364	NaN
BM 02428	2	0	0	0	364	NaN
BM 02430	1	0	0	0	364	NaN
BM 02441	1	0	0	0	364	NaN
BM 02444	1	0	0	0	364	NaN
BM 02488	1	0	0	0	364	NaN
BM 02491	1	0	0	0	364	NaN
BM 02644	1	0	0	0	364	NaN
BM 02647	22	0	0	0	364	NaN
BM 02659	2	0	0	0	364	NaN
BM 02675	1	0	0	0	364	NaN
BM 02702	1	0	0	0	364	NaN
BM 02704	1	0	0	0	364	NaN
BM 02722	1	0	0	0	364	NaN
BM 02740	1	0	0	0	364	NaN
BM 02754	1	0	0	0	364	NaN
BM 02767	1	0	0	0	364	NaN
BM 02781	9	0	0	0	364	NaN
BM 02782	12	0	0	0	364	NaN
BM 02783	1	0	0	0	364	NaN
BM 02793	1	0	0	0	364	NaN
BM 02797	3	0	0	0	364	NaN
BM 02823	1	0	0	0	364	NaN
BM 02824	3	0	0	0	364	NaN

Informations sur l'équipement						
Code Equipement: BM 02647			Durée de Vie (années): 0			
Standard d'équipement: BIOMEDICAL IIB			Durée Moy entre Réparation (hrs): 0,05			
Catégorie d'Équipement: Classe IIB			MTBF-Durée Moy de Bon Fonctionnt (Irs): 17,33			
Description de l'Équipement: Biomédical classe IIB			Date du Début de Maintenance:			
Etat de l'Équipement: neuf			Importance: 0			
Statut de l'Équipement: En service			Nbre d'Heures Fonctionnement Normal/Jour: 0,00			

Demandes d'intervention pour : BM 02647									
Code Cause	Code Demande	Type de Problème	Coût Total	Équipement Indisponible (hrs)	Intervention Demandée le	Travaux Terminés le	Affectée au Bon de Travx	Description des Travaux	DOC
	16164	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	16/01/2017	16/01/2017		16092 mauvais contact poire de graphle, remplacem	
	20848	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	12/05/2017	12/05/2017		20771 Entretien Mira	
	21409	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	26/05/2017	26/05/2017		21332 Problème avec les roues devant	
	21410	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	26/05/2017	26/05/2017		21333 Remplacement roues devant	
	21411	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	26/05/2017	26/05/2017		21334 Mire remplacement roues	
	22180	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	13/06/2017	13/06/2017		22103 Problème avec le bras du mira. , a remplacer	
	22468	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	21/06/2017	21/06/2017		22391 Remplacement support detecteur	
	22472	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	21/06/2017	21/06/2017		22395 Remplacement battery par la reserve	
	22475	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	21/06/2017	21/06/2017		22398 Remplacement batterie + mauvais contact ch	
	22478	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	21/06/2017	21/06/2017		22401 Remplacement le resofg cjjj. bras de la mir	
	22479	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	21/06/2017	21/06/2017		22402 Remplacement pièce dans le bras.	
	22549	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	22/06/2017	22/06/2017		22472 Remplacement biellette de renvois dans le b	
	22740	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	27/06/2017	27/06/2017		22663 Reset du mira réglage bras	
	22755	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	27/06/2017	27/06/2017		22678 Problème de charge du détecteur/ remplacer	
	22968	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	03/07/2017	03/07/2017		22891 Connexion détecteur perdue. Réglage bras.	
	23784	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	25/07/2017	25/07/2017		23705 Réglage du bras (un peu dur) Problème de bl	
	23785	BIOMEDICAL	€0,00	0,00	25/07/2017	25/07/2017		23706 Réglage freins du bras, batteries à remplacer	



Département
Infrastructures & Techniques

Equipment – Historique des interventions V2

ARCHIBUS Accueil du Démarrage rapide

Equipment Maintenance History (Work Requests and Labor Ass

Select Equipment

Code Equipment	Fabricant	Numéro de Série	Code Division
BM 02647			
BM 02647	SIEMENS	1572	HOSPI

Maintenance History for Equipment: BM 02647

Code Demande	Intervention Demandée le	Description des Travaux
22475	21/06/2017	Remplacement batterie + mauvais contact
22478	21/06/2017	Remplacement le resofg c]]d]. bras de la
22479	21/06/2017	Remplacement pièce dans le bras.
22549	22/06/2017	Remplacement biellette de renvois dans l
22740	27/06/2017	Reset du mira réglage bras
22755	27/06/2017	Problème de charge du détecteur/ rempla
22968	03/07/2017	Connexion détecteur perdue. Réglage bra
23784	25/07/2017	Réglage du bras (un peu dur) Problème di
23785	25/07/2017	Réglage freins du bras, batteries à rempla
23786	25/07/2017	Blocage sporadique des roues/remplacem
23888	26/07/2017	Remplacement batteries
27855	19/10/2017	Remplacement protection détecteur mira
28807	10/11/2017	Remplacement poire de graphie

SIEMENS Healthineers Rapport d'intervention

N° : 804101605668 / 0004
 Du : 17.10.2017
 Intervenant : Johan Tuytschaever Page : 1 / 1

N° Installation : 017-000378-44
 Equip. Princ.: MOBILETT Mira
 N° de Série : 1572
 Réf. système client :
 Client : ST PIERRE

Centre d'appels
 Téléphone 02 536 4600 Fax : 02 536 4674

Resp. de Site : Johan Tuytschaever
 Intervention : Au titre du contrat
 Contrat de service : 940099765
 Valide jusque :

Adresse : AV. REINE FABIOLA 9
 CP : Ville : 1340 OTTIGNIES

Intervention
 Début : 17.10.2017 à 15:00:00
 Fin : 17.10.2017 à 16:00:00
 Temps Intervention : 01 h

Opérations effectuées
 Remplacement protection détecteur mira

Pièces de rechange

Référence Pièces	Désignation	Qté
10143824	Kit de reprise des bords	1,000

En fonction des spécifications de votre contrat, la main-d'oeuvre et le matériel sont susceptibles d'être facturés.

Travail Terminé

Maintenance Nécessaire

L'installation est libéré pour usage clinique

Ce rapport d'intervention a été envoyé aux destinataires suivants :

Fax/Email : am.buttin@clinique-saint-pierre.be
 Fax/Email : gr.mail.radio.tech@clinique-saint-pierre.be

Signature client
 Absent 18.10.2017
 Nom Date

Rechercher un formulaire ou un rapp

Show Documents

Type de Problème B - BIOMEDICALJ99 DIVERS

Demandé Par AMANDINE.BUTTIN
 Code Etage U1
 Code Poste Comptable 500000

Procédure de MP

èces échangées : - 1 Kit de reprise des bords (10143824)

Fin le	Fin à	Heures Totales
17/10/2017	16:00	0,00

Document 2 Charger un document

Document 4 Charger un document

Tout afficher



Département
Infrastructures & Techniques

Equipement – Historique des interventions V2 - clients

TESTPEDIA ▼ Fermer la session Aide
Rechercher un formulaire ou un rapport

Historique de maintenance des équipements (demandes d'intervention et affectations de main d'oeuvre)

Sélectionner un équipement

Code Equipement	Fabricant	Numéro de Série	Code Division	Commentaires
BM 00033	PHILIPS HEALTHCARE	M254066500	CONS PED	echographe
BM 00307	COROMETRICS	13000068	HOSPI	Monitoring
BM 00308	RESPIRONICS	2001100428	HOSPI	MONITORING ECG - RESPIRATION AMBULATOIRE
BM 00310	DRAEGER	VG15839	HOSPI	TABLE DE REANIMATION NEONATALE
BM 00357	OHIO MEDICAL	473030	HOSPI	MONITEUR D'OXYGENE(FIO2)
BM 00404	COROMETRICS	05414197	HOSPI	monitoring
BM 00405	COROMETRICS	02514762	HOSPI	monitoring
BM 00476	RESPIRONICS	2001121026	HOSPI	monitoring
BM 00482	COROMETRICS	13000101	HOSPI	MONITEUR D'APNEE
BM 00485	COROMETRICS	02514758	HOSPI	MONITORING ECG - RESPIRATION AMBULATOIRE
BM 00488	COROMETRICS		HOSPI	MONITORING ECG - RESPIRATION AMBULATOIRE
BM 00490	RESPIRONICS	2001121012	HOSPI	monitoring
BM 00493	RESPIRONICS	2001100824	HOSPI	monitoring
BM 00494	RESPIRONICS	2001100529	HOSPI	MONITEUR D'APNEE
BM 00495	RESPIRONICS	2001100925	HOSPI	monitoring
RM 00515	WELCH ALlyn	PAS DE NUMERO	HOSPI	UNITE DE CONSULTATION MIURAI F ORI

Historique de Maintenance pour Équipement : BM 00308 XLS

Code Demande	Intervention Demandée le	Description des Travaux	Statut de la Demande	Travaux Terminés le	Not
10380	8/17/2016	à contrôler	Fermé	8/17/2016	con
17335	2/16/2017	retour domicile, à contrôler	Fermé	2/16/2017	con
21922	6/8/2017	maintenance respironics smart monitor 2/2ps	Annulé		
23158	7/7/2017	retour de domicile patient à contrôler	Fermé	7/7/2017	con
24879	8/10/2017	maintenance respironics smart monitor 2/2ps	Annulé		
31080	1/5/2018	Appareil à reviser	Fermé	1/10/2018	

Demande d'Intervention : 23158 Afficher les documents

Code Demande	23158	Type de Problème	BIOMED AUTRE
Description des Travaux	retour de domicile patient à contrôler		
Téléphone du Demandeur		Demandé Par	1L1
Intervention Demandée le	07/07/2017	Code Etage	01
Intervention Demandée à	11:12	Code Poste Comptable	861000
Code Division	HOSPI	Procédure de MP	
Code Département	NEONAT		
Code Equipement	BM 00308		
Notes des Techniciens	contrôle des alarmes et des paramètres		
Coût de la Main d'Oeuvre	13,41		
Equipement Indisponible (hrs)	0,00		
Statut de la Demande	Fermé		

Affectations de main d'oeuvre archivées pour : 23158

Code Technicien	Démarré le	Démarré à	Fini le	Heure Fin	Heures Totales
PATRIS	7/7/2017	10:30 AM	7/7/2017	11:00 AM	0.50



ARCHIBUS PATRM101 Fermer la session Aide
Rechercher un formulaire ou un rapport

Gestion de Maintenance

- Maintenance préventive
- Procédures et plannings

Définir les procédures

- Définir les procédures, les étapes et les ressources
- Consulter les procédures par métier principal

Assigner des procédures

- Assigner des procédures à un équipement ou une localisation

Définir les plannings

- Définir les plannings de MP
- Définir les dates des plannings de MP par planning de MP
- Définir les groupements de plannings de MP
- Consulter les plannings de MP

Générer des bons

- Générer des bons de travaux de MP
- Consulter les bons de travaux de MP en cours

Consulter les procédures par métier principal

Filtrer les données Afficher Effacer

Métier Principal: Description du Corps de Métier:

Métiers

Métier Principal	Description du Corps de Métier
01 MAINTENANCE	Equipe Maintenance
05 BIOMEDICAL	Technicien biomédical
06 TRANSPORT	Transports internes

Procédures pour : 05 BIOMEDICAL XLS

Procédure de MP	Description de la Procédure de MP	Unités Std (m ² , etc.)	Unités Std par Heure	Code Poste Comptable
BM ARDO MASTER45	maintenance aspiration ardo master 45			
BM ASENA G5	maintenance pousse seringue asena G5			180000
BM ASENA GW	Maintenance pompe à perfusion Asena GW			550000
BM ASTOTHERM	maintenance astotherm AP/IFT			
BM AUTOLOGIC	maintenance moteur de matelas Huntleigh Autologic		2,000	
BM BASIC30	maintenance aspiration Medela Basic 30			
BM BAXTER	maintenance pompe à perfusion Baxter colleague			090000
BM COLPOSCOPE	maintenance colposcope			
BM DEFIB ZOLL	maintenance défibrillateur Zoll serie M et AED			
BM DINAMAP	maintenance maintenance Dinamap procare 300 / V100			
BM ERBE BISTOURI	maintenance bistouri Erbe			
BM FISHER&PAYKEL	maintenance humidificateur Fisher & Paykel ...			490000
BM FORCE FX	maintenance bistouri électrique Valleylab Force FX			
BM GE EAGLE 4000	maintenance GE Eagle 4000			
BM GIRAFFE	maintenance acertys giraffe			
BM HP AVALON	maintenance Philips HP avalon/Serie 50X/M135X			
BM INFINITY	maintenance Dräger infinity gamme et delta			
BM INJECTOMAT	maintenance pousse seringue Fresenius Agilia in...			
BM IVAC	maintenance pousse seringue PCAM / P2000			180000
BM KENDALLSCD700	maintenance kendall SCD 700			
BM LITHOTRIPEUR	maintenance lithotriporteur wolf P300			841000
BM LUMIERE WOLF	maintenance lumiere froide wolf			
BM MINDRAY	maintenance de monitoring Mindray VS 600			
BM MP5 URGENCE	maintenance monitoring Philips MP5 (urgences)			150000
BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)			
BM MX800 MP2	maintenance Philips MX800 & MP2			490000
BM OPTIMA	maintenance pompe à perfusion Fresenius Optima ...			
BM PHOTOTHÉRAPIE	maintenance Bilicrystal & Bilibed			
BM PILOT C	maintenance fresenius Pilot C			
BM RESPIRONICS	maintenance respironics smart monitor 2/2ps			
BM RÉCHAUFFEUR	maintenance rechauffeurs Bair hugger / Warm touch			
BM SOLAR	maintenance monitoring Solar 8000/9500			
BM VOLUMAT	Maintenance pompe à perfusion Fresenius Volumat...			



Département
Infrastructures & Techniques

Equipment – Préventif

ARCHIBUS PATRMIO1 Fermer la session Aide
Rechercher un formulaire ou un rapport

Assigner des procédures à un équipement ou une localisation

Filtrer les données Afficher Effacer

Code Bâtiment: Code Etage: Code Pièce:
Standard d'équipement: Aucune procédure:

Procédures assignées communes à tous les équipements sélectionnés Supprimer la sélection

Procédure de MP	Description de la Procédure de MP	Détails	Programmer
<input type="checkbox"/> BM ASTOTHERM	maintenance astotherm AP/IFT	Détails	Programmer

Equipement Localisation

Code Equipement: A[2] B[3198] D[120] E[1] H[25] I[2] M[40] P[2] R[1] S[9] T[35] V[1] Tous[3436] Page 1 sur 35 Suivant >>

Code Equipement	Standard d'équipement	Description de l'Equipement	Catégorie d'Equipement
<input checked="" type="checkbox"/> AB-TEST			
<input type="checkbox"/> ACC.AIR/O2	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 0000	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00004	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00005	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input checked="" type="checkbox"/> BM 00006	BIOMEDICAL IIB	Biomédical classe Iib	Classe Iib
<input type="checkbox"/> BM 00010	BIOMEDICAL IIB	Biomédical classe Iib	Classe Iib
<input type="checkbox"/> BM 00011	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00032	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00033	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00039	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00040	BIOMEDICAL IIB	Biomédical classe Iib	Classe Iib
<input type="checkbox"/> BM 00041	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00052	BIOMEDICAL IIB	Biomédical classe Iib	Classe Iib
<input type="checkbox"/> BM 00067	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00075	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00077	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00078	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00081	BIOMEDICAL	BIOMEDICAL	Biomédical
<input type="checkbox"/> BM 00083	BIOMEDICAL IIB	Biomédical classe Iib	Classe Iib
<input type="checkbox"/> BM 00084	BIOMEDICAL IIB	Biomédical classe Iib	Classe Iib
<input type="checkbox"/> BM 00085	BIOMEDICAL IIB	Biomédical classe Iib	Classe Iib
<input type="checkbox"/> BM 00086	BIOMEDICAL IIB	Biomédical classe Iib	Classe Iib

Procédures disponibles Ajouter la sélection

Procédure de MP	Description de la Procédure de MP	Détails
<input type="checkbox"/> BM		
<input type="checkbox"/> BM MINDRAY	maintenance de monitoring Mindray VS 600	Détails
<input type="checkbox"/> BM PHOTOTHÉRAPIE	maintenance Bilicrystal & Bilibed	Détails
<input type="checkbox"/> BM BASIC30	maintenance aspiration Medela Basic 30	Détails
<input type="checkbox"/> BM HP AVALON	maintenance Philips HP avalon/Serie 50X/M135X	Détails
<input type="checkbox"/> BM FORCE FX	maintenance bistouri électrique Valleylab Force FX	Détails
<input type="checkbox"/> BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)	Détails
<input type="checkbox"/> BM INJECTOMAT	maintenance pousse seringue Fresenius Agilia in...	Détails
<input type="checkbox"/> BM GIRAFFE	maintenance acertys giraffe	Détails
<input type="checkbox"/> BM PLOTT C	maintenance fresenius PloTT C	Détails



Définir les plannings de MP

Filtrer les données Afficher Effacer

Code Bâtiment Code Etage Code Pièce

Standard d'équipement Procédure de MP Aucun planning

Procédures relatives à l'équipement | Procédures relatives aux localisations

<input type="checkbox"/> Code Equipement	Standard d'équipement	Procédure de MP	Description de la Procédure de MP	Date de Dernière
<input checked="" type="checkbox"/>	BM 02316	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	17/04
<input type="checkbox"/>	BM 02096	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	21/12
<input type="checkbox"/>	BM 02077	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	15/12
<input type="checkbox"/>	BM 02080	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	12/12
<input type="checkbox"/>	BM 02087	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	12/12
<input type="checkbox"/>	BM 02166	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	12/12
<input type="checkbox"/>	BM 02102	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	11/12
<input type="checkbox"/>	BM 02315	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	11/12
<input type="checkbox"/>	BM 02079	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	08/12
<input type="checkbox"/>	BM 02097	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	08/12
<input type="checkbox"/>	BM 02140	BIOMEDICAL I	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	08/12
<input type="checkbox"/>	BM 02164	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	08/12
<input type="checkbox"/>	BM 02142	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	07/12
<input type="checkbox"/>	BM 02154	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	07/12
<input type="checkbox"/>	BM 02165	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	07/12
<input type="checkbox"/>	BM 02301	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	07/12
<input type="checkbox"/>	BM 02305	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	07/12
<input type="checkbox"/>	BM 02297	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	06/12
<input type="checkbox"/>	BM 02303	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	06/12
<input type="checkbox"/>	BM 02094	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	07/11
<input type="checkbox"/>	BM 02300	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	31/10
<input type="checkbox"/>	BM 02076	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	30/10
<input type="checkbox"/>	BM 02157	BIOMEDICAL IIB	BM INJECTOMAT maintenance pousse serignue Fresenius Agilia in...	30/10

Les enregistrements ne sont pas tous affichés.

Définir un planning de MP

Copier Sauvegarder

Informations de base

Code Planning de MP: 557
Procédure de MP: BM INJECTOMAT
Code Equipement: BM 02316
Code Division:
Code Département:
Groupement de Plannings de MP:

Planification

Date de Dernière MP: 17/04/2018
Date Calculée Prochaine MP: 13/04/2021
Hrs Calculées Pour Terminer: 0,00
Date de Première MP: 13/04/2018
Date Manuelle de Prochaine MP:
Hrs Estimées Pour terminer: 1,00
Type d'Intervalle: Années
Fixe ou Flottante: Fixe
Intervalle Actuel: 1
Intervalle 1: 3
Intervalle 2: 0
Intervalle 3: 0
Intervalle 4: 0

Autres informations

Priorité des tâches:
Nombre Total d'Unités: 1,00
Unité:
Commentaires:
Lecture Compteur pour Dernière MP: 0,00
Nbre de Bons de Travx Ouverts: 0



Département
Infrastructures & Techniques

Equipment – Préventif

Consulter les plannings de MP

← Par équipement par pièce **Par métier principal** Par groupement de planr →

Code métier Description du Corps de Métier

01 MAINTENANCE	Equipe Maintenance
05 BIOMEDICAL	Technicien biomédical
06 TRANSPORT	Transports internes

Plannings de MP pour : 05 BIOMEDICAL

Code Planning de MP	Code Equipement	Code Bâtiment	Code Etage	Code Pièce	Date de Première MP	Date de Dernière MP	Date Calculée Prochaine MP	Procédure de MP	Description de la Procédure de MP	Commentaires	Gr. de Plan de l
584	BM 00213				18/05/2016	29/05/2017	29/05/2018	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
586	BM 00328				15/05/2017	16/05/2017	16/05/2018	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
587	BM 03823				26/06/2017	26/06/2017	26/06/2018	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
588	BM 00330				29/03/2017	30/03/2018	30/03/2019	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
592	BM 00675				01/04/2017	03/04/2018	03/04/2019	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
593	BM 00676				13/09/2016	14/09/2016	14/09/2017	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
594	BM 00677				14/03/2017	09/03/2018	09/03/2019	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
595	BM 00681				06/04/2017	07/04/2017	07/04/2018	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
596	BM 00682				18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
597	BM 00683	CSPO_A06	00		18/05/2016		18/05/2016	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
599	BM 00692				18/05/2016	09/11/2017	09/11/2018	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
600	BM 00693				08/11/2016	08/11/2016	08/11/2017	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
601	BM 00694				18/05/2016	28/09/2017	28/09/2018	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
602	BM 00749				13/09/2016	27/11/2017	27/11/2018	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
605	BM 00825				12/08/2016	18/10/2016	18/10/2017	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
607	BM 00867				18/05/2016		18/05/2016	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
609	BM 00865				18/05/2016		18/05/2016	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
610	BM 01418				13/09/2016	14/09/2016	14/09/2017	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
611	BM 02343				18/05/2016	22/11/2017	22/11/2018	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
612	BM 02369				30/09/2016	16/03/2018	16/03/2019	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
613	BM 02382				01/07/2016	01/07/2016	01/07/2017	BM ASENA GS	maintenance pousse seringue asena GS		
618	BM 01074	CSPO_A04	01		08/05/2017	11/05/2017	11/05/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
620	BM 01450	CSPO_A04	01		08/05/2017	11/05/2017	11/05/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
621	BM 01462	CSPO_A04	01		01/09/2017	05/09/2017	05/09/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
622	BM 01463	CSPO_A04	01		01/09/2017	22/09/2017	22/09/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
623	BM 01584	CSPO_A04	01		01/09/2017	26/09/2017	26/09/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
624	BM 01596				01/09/2017	02/11/2017	02/11/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
627	BM 01734	CSPO_A04	01		01/09/2017	04/10/2017	04/10/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
628	BM 01749	CSPO_A04	01		01/09/2017		01/09/2017	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
629	BM 01755	CSPO_A04	01		01/09/2017	19/09/2017	19/09/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
630	BM 01756	CSPO_A04	01		01/09/2017	06/09/2017	06/09/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
631	BM 01772	CSPO_A04	01		01/09/2017	06/09/2017	06/09/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
632	BM 01774	CSPO_A04	01		01/09/2017	19/09/2017	19/09/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
633	BM 01775	CSPO_A04	01		01/09/2017		01/09/2017	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		
634	BM 01776	CSPO_A04	01		01/09/2017	02/11/2017	02/11/2019	BM MP5/MP30 PEDI	maintenance Philips monitoring MP5/MP30 (pedia)		



Département
Infrastructures & Techniques

Equipment – Préventif

Générer des bons de travaux de MP

Générer des bons de travaux de MP d'équipement | Générer des bons de travaux de MP de localisation

Filter les bons de travaux | Grouper et générer des bons de travaux | Génération de bons de travaux | **Examiner les bons de travaux générés**

Bons de travaux | Rapport paginé | <<Précédent

Besoins en corps de métiers pour: 34541

Code métier	Date de programmation	Heures Estimées	Fin le	Heures Norm. Utilisées	Commentaires
05 BIOMEDICAL	25/04/2016	1,00		0,00	

Bons de travaux

Code Bon de Travaux	Description des Travaux Principaux	Ordre de Priorité Bon de Travaux	A Exécuter Le	Type des Travaux Principaux
34441	Maintenance préventive pour Monday, April 25, 2...	1	25/04/2016	MP Équipemen

Demands d'Intervention pour: 34441

Code Demande	A Exécuter Le	Travaux Terminés le	Code Equipement	Statut de la Demande	Description des Travaux
34541	25/04/2016		BM 01097	Affecté à Bon Trvx	maintenance pousse sering



Service Contracts

Code Contrat de Maintenance: 0[1] 1[4] A[2] C[79] D[1] E[5]

Code Contrat de Maintenance	Fournisseur du Contrat Maintenance	Description
02878T	MEDICA EUROPE	Cell Saver
14K001G	MEDICA EUROPE	Cell Saver
16/006	JUNGHEINRICH	Elévateurs
16/006_02	JUNGHEINRICH	Elévateurs
16/006_03	JUNGHEINRICH	Elévateurs
AESPIRE 7900	ACERTYS	Contrat d'entre
AM MONITOR	ACERTYS	Contrat d'entre
C015		Datascope
C016		Ventilateur + a
C017		Packs RECIST
C019		Respirateur Ne
C020		Injecteurs Dua
C021		Bain à ultraso
C024		Centrale de M
C025		Echographe av
C026		Echographe +
C027		Echographe +
C028		Centrale de m
C029		Centrale de m
C030		Lithotriptideur +
C031		Siremobil Cor
C032		Siremobil Cor
C033		Luminos dRF s
C034		Ysio 5 (salle 5)
C035		Siremobil Cor
C036		Acuson S2000
C037		Acuson S2000
C038		Scopie Artis U
C039		Ampli de brillè
C040		Mobilett XP H
C041		Siremobil Iso-
C042		Siremobil Cor

Service Contracts

Code Contrat de Maintenance*
16/006

Référence ASPEC
[]

Référence fournisseur*
90348897

Fournisseur*
JUNGHEINRICH

Date de début*
01/10/2017

Actif/Inactif
Oui

Description*
Elévateurs

Détails/Remarques
Batterie et chargeur inclus

Exclusions
Bandage

Division*
PHARMA

Code d'imputation
830000

Type de contrat
Préventif

Délai de préavis
3

Délai d'intervention
[]

24h/24h
Non

MC (maintenance curative)
0

CQ (contrôle qualité)
0

Update
Non

Coût total annuel
833,64

Contact Maintenance
Eddy DE COSTER

Fournisseur du Contrat Maintenance
JUNGHEINRICH

Nom de la Société
JUNGHEINRICH

Date de fin*
30/09/2018

Tacite reconduction
Non

Département*
PHARMA

Périodicité de facturation
Annuel

Domaine
Technique

Intervalle de préavis
Mois

Intervalle d'intervention
Minute

Pièces détachées
Non

MP (maintenance préventive)
1

Upgrade
Non

Document attaché
servcont-16/006-doc.pdf

Save Delete Cancel

Équipement, garanties et contrats de maintenance

Équipement par Garantie **Équipement par contrat de maintenance**

Contrats

Code Contrat de Maintenance	Contact Maintenance	Fournisseur du Contrat Maintenance	Description	Date de fin	Graphique Contrat de Maintenance
16/006	Eddy DE COSTER	JUNGHEINRICH	Elévateurs	30/09/2018	
C015			Datascopie	12/05/2012	
OF-17030		BK ULTRASOUND	Echographe BK3500 Anesthésie - Advanced coverage	29/10/2018	

Informations sur l'équipement

Code Equipement	Standard d'équipement	Utilisation de l'Equipement	Etat de l'Equipement	Date du Début de Maintenance	Dernière Lecture Compteur	Code Location	Unités du Compteur	Date d'Achat	Numéro de Série	Statut de l'Equipement	Code Garantie
AB-TEST			neuf	01/01/2002	0,00		Heures		demo	Manquant	
ST_0002	TS_TECHNIQUE	ELEVATEURS	neuf		0,00		Heures		90348898	Manquant	
ST_0003	TS_TECHNIQUE	ELEVATEUR	neuf		0,00		Heures		90376179	Manquant	



ARCHIBUS Accueil du Démarrage rapide Applications Tâches

Définir les équipes d'intervention

Equipes d'intervention [Ajouter] **Equipes d'intervention**

Code de l'équipe d'intervention

Code de l'équipe d'intervention* EXT_MAINTENANCE

Description Maintenance : sous-traitants

Les techniciens s'affectent eux-mêmes ? Oui

CSPO
CSPO_BIOMED
CSPO_DIALYSE
CSPO_TECHNIQUE
CSPO_TRANSPORT
EXT_BIO
EXT_DEMOCO
EXT_ENGIE
EXT_MAINTENANCE

ARCHIBUS Accueil du Démarrage rapide Applications Tâches

Métiers

Métiers [Ajouter] [Rafraîchir] **Métier**

Code métier: 0[7] 2[1] 3[1] 4[1] Tous[10]

Code métier

Code métier* 03 EQ. EXTERNES

Description du Corps de Métier Equipes externes

Disponibilité Std-Heures/r 8,0

Taux Horaire 50,00

Taux des Heures Supplémentaires 0,00

Taux Heures Doubles 0,00

01 MAINTENANCE
02 EQ. MARIBEL
03 EQ. EXTERNES
04 EQ. CHANTIERS
05 BIOMEDICAL
06 DIALYSE
06 TRANSPORT
20 SECRETARIAT
30 ENCADREMENT
40 GARDE URGENCE



Département
Infrastructures & Techniques

Maintenance - Equipes

Définir les techniciens

Techniciens [Ajouter] **Technicien** [Sauvegarder] [Supprimer] [Annuler]

Code Technicien	Code de l'équipe d'intervention	Métier Principal
RYNOUD	CSPO_BIOMED	30 ENCADRE
REUS MEDICAL	EXT_BIO	03 EQ_EXTER
RAXTER	EXT_BIO	03 EQ_EXTER
RELIMED	EXT_MAINTENANCE	03 EQ_EXTER
RK ULTRASOUND		03 EQ_EXTER
RRAINLAB		03 EQ_EXTER
RUTTIN	CSPO_BIOMED	30 ENCADRE
AREFUSION		03 EQ_EXTER
ARLIER_SEB	CSPO_TRANSPORT	06 TRANSPOF
ARMANS	CSPO_TECHNIQUE	01 MAINTEN
HAUFFEUR	CSPO_TRANSPORT	06 TRANSPOF
LAUW	CSPO_TECHNIQUE	04 EQ_CHANI
OFELY	EXT_ENGIE	03 EQ_EXTER
OLLIGNON	CSPO_TECHNIQUE	03 EQ_EXTER
WEVER	CSPO_BIOMED	20 SECRETAR
EGUELDRE	CSPO_TECHNIQUE	01 MAINTEN
EMOCO	EXT_DEMOCO	03 EQ_EXTER
ENRUYTER	CSPO_TRANSPORT	06 TRANSPOF
ESMEDT	CSPO_BIOMED	20 SECRETAR
OUONANG-KEZETA	CSPO_BIOMED	05 BIOMEDIC
ORC		03 EQ_EXTER
R LANGER MEDICA		03 EQ_EXTER
RAGER		03 EQ_EXTER
RUMONT	CSPO_DIALYSE	06 DIALYSE
YMA_MEDICAL	EXT_BIO	03 EQ_EXTER
NGLEBERT	CSPO_TECHNIQUE	01 MAINTEN
URODYNAMICS	CSPO_TECHNIQUE	03 EQ_EXTER
ONTAINE	CSPO_TECHNIQUE	04 EQ_CHANI
RESENIUS		03 EQ_EXTER
SALANT	CSPO_TECHNIQUE	01 MAINTEN
HEALTHCARE	EXT_BIO	03 EQ_EXTER
SONCALVES	CSPO_TECHNIQUE	04 EQ_CHANI
HARRIS	CSPO_TECHNIQUE	01 MAINTEN
EIDELBERG		03 EQ_EXTER
ITACHI		03 EQ_EXTER
OSPITHERA	EXT_MAINTENANCE	03 EQ_EXTER

Code Technicien* COFELY
 E-mail du Technicien service.desk.cofely.be@engie.com [Lien]
 Métier Principal* 03 EQ_EXTERNES

Superviseur? Non
 Estimateur? Non
 Planificateur? Non
 Un bon de travaux peut-il être assigné? Oui
 Poste du Technicien Technicien Externe

Statut Actif
 Supervisé Par
 Taux Horaire 0,00
 Taux des Heures Supplémentaires 0,00
 Taux Heures Doubles 0,00

Nom du Technicien Cofely Services
 Codes d'équipe d'intervention EXT_ENGIE [Editer]
 Notification Email? Oui
 Disponibilité Std Heures/lr 8,0
 Interne/ Sous-Traitant? Sous-Traitant
 Compétences Particulières
 Date d'Expiration du Contrat
 Date Expiration Assurance Auto
 Date de Fin Assur. Invalidité
 Date de Fin Responsabilité Civile
 Créer un utilisateur



Gérer les contrats de niveau de service

Sélectionner Paramètres de la demande Niveaux de Priorité Paramètres de réponse Déterminer l'ordre

Default

[+]Paramètres de la demande

[-]Paramètres de réponse

Jours de la plage horaire de service Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

Début de la Plage Horaire de Service* 08:00 8:00

Durée de réalisation Heures

Notifier au demandeur ? OUI NON

Code Contrat de Maintenance Détails

Autoriser les travaux pendant les jours fériés ? OUI NON

Fin de la Plage Horaire de Service* 16:36 16:36

Répondre à 2 Heures

Responsable de Centre de services* CHRISTOPHE.ARNOULD

Fournisseur de services

- Affecter au fournisseur de services externe (fournisseur)
- Affecter au fournisseur de services interne (employé)
- Affecter un fournisseur de services avec étape d'acceptation
- Affecter à une Application ARCHIBUS

Notifier le fournisseur de services ? OUI NON

Code Fournisseur

Fournisseur de services interne

Clé de l'Application

Etapes du Workflow (facultatif)

Statut de la demande de Service demandée : Ajouter Confirmation Ajouter Notification Ajouter Approbation

Statut de la demande de Service approuvée : Ajouter Acceptation Ajouter Notification

Statut de la demande de Service émise : Ajouter Confirmation Ajouter Notification

Statut de la demande de Service terminée : Ajouter Confirmation Ajouter Notification Ajouter Évaluation Ajouter Vérification

Départ Infrastructure

Maintenance - SLA



Gérer les contrats de niveau de service

- Sélectionner
- Paramètres de la demande
- Niveaux de Priorité
- Paramètres de réponse**
- Déterminer l'ordre

Default

[+]Paramètres de la demande

[-]Paramètres de réponse

Jours de la plage horaire de service Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

Début de la Plage Horaire de Service* 08:00 8:00

Durée de réalisation Heures

Notifier au demandeur ? OUI NON

Code Contrat de Maintenance Détails

Autoriser les travaux pendant les jours fériés ? OUI NON

Fin de la Plage Horaire de Service* 16:36 16:36

Répondre à 2 Heures

Responsable de Centre de services* CHRISTOPHE.ARNOULD

Fournisseur de services

- Affecter au fournisseur de services externe (fournisseur)
- Affecter au fournisseur de services interne (employé)
- Affecter un fournisseur de services avec étape d'acceptation
- Affecter à une Application ARCHIBUS

Notifier le fournisseur de services ? OUI NON

Code Fournisseur

Fournisseur de services interne

Clé de l'Application

Etapes du Workflow (facultatif)

Statut de la demande de Service demandée : Ajouter Confirmation | Ajouter Notification | Ajouter Approbation

Statut de la demande de Service approuvée : Ajouter Acceptation | Ajouter Notification

Statut de la demande de Service émise : Ajouter Confirmation | Ajouter Notification

Statut de la demande de Service terminée : Ajouter Confirmation | Ajouter Notification | Ajouter Évaluation | Ajouter Vérification

Départ
Infrastructure

Maintenance - SLA

Tableau de planification

Afficher

1 5 7 31

<< Préc

Semaine 16

Suivant >>

Code Site

Code Bâtiment

Type de Problème

Demandé Par

Code Demande

Date Terminée par

Description des Travaux

Arborescence des tâches

Menu Affichage

- ▷ A - TECHNIQUE|01 ELECTRICITE
- ▷ A - TECHNIQUE|02 SANIT./PLOMB
- ▷ A - TECHNIQUE|04 MENUISERIE
- ▷ A - TECHNIQUE|05 SOLS/MURS
- ▷ A - TECHNIQUE|99 DIVERS
- ▷ B - BIOMEDICAL
- ▶ B - BIOMEDICAL|01 NE S'ALLUME PL
- ▶ 34028 -appareil ophtalmologie ampoule
- Nouvelle tâche
- ▷ B - BIOMEDICAL|06 CASSÉ DÉFECT.
- ▷ B - BIOMEDICAL|99 DIVERS
- ▷ PREVENTIVE MAINT
- ▷ PRIVE 01 PREST EQ CHANTIERS
- ▷ PRIVE 94 TECHNIQUE DIVERS
- ▷ PRIVE 96 TECH PLOMB|PRIVE FUITE
- ▷ PRIVE 96 TECH PLOMB|PRIVE LAVABO
- ▷ PRIVE 98 MENUISERIE|PRIVE BARRE
- ▷ PRIVE 98 MENUISERIE|PRIVE CHAMB

	Lun 16/4	Mar 17/4	Mer 18/4	Jeu 19/4	Ven 20/4	Sam 21/4	Dim 22/4
01 MAINTENANCE							
ANCART		35224	35238-A - 35240	35078-A - 35259	35240	34757	
CARMANS	34666-A -	34666-A - 35223-A -	35235 35269-A -				
DEGUELDRE			35261-A - 35261				
ENGLEBERT		34997	34169-A - 35274	35274			
GALANT		35158-A -					
HARRIS							
IOAN				35251			
LECOQC							
LEJEUNE							
MALACHE		35223-A -	35183-A - 35274				
MONTOISY							
STAGIAIRE					35288-A -		
STEPHANE.PERROS							
STUYCKENS		35158-A -	35274 35274				
TRANCHEZ							
VANBROECKHOVEN	35154		35242 35250 35270	34169-A -			
VANDENBOSSCHE			35233 35254 34080-A -	35281 35280 35296	35303 35309-A - 35317		
VERGEZ			35273 35290	35318 34080-A -			
02 EQ. MARIBEL							
MUNTEANU							
POPULAIRE			35244	35278 35277 35278	35276 35283- 35279-		
				35314 35315-A -			
VAN STALLE		35252 35267 35270		35284 35290 35294 35293 35304	35294 35294 35287-A -		

Programmation :

Code Demande 35223

Date de programmation* 17/04/2018

Type de Travaux

Code Technicien* MALACHE

Heure de programmation* 16:18 16:18.57.000

Heures programmées 0,00

Commentaires

Sauvegarder Fermer

Maintenance - Planification

Signaler un problème

Utiliser la localisation de votre espace de travail

Localisation*

Un bâtiment est requis. Entrez un étage et un numéro de pièce pour nous aider à accélérer le traitement de votre demande.

Décrire la localisation

Entrer la localisation avec suffisamment de précision pour pouvoir la localiser, par exemple, 'le problème se trouve sur le mur arrière, sous la fenêtre.'

Equipement

Code Equipement

Vous pouvez entrer le co

Manufacturer

Model Number

Division Code

Fournisseur de la Garantie

Date d'expiration de la garantie

Signaler un problème

Manufacturer

Model Number

Division Code

Fournisseur de la Garantie

Date d'expiration de la garantie

[Examiner les détails de la garantie](#)

[Liste des demandes d'équipement](#)

[Examiner les dé](#)

Problème

Type de problème*

[Consulter tous le](#)

Plus vous donnerez de p

Problème

Type de problème*

01 ELECTRICITE
02 SANIT./PLOMB
03 CHAUF./VENTIL
04 MENUISERIE
05 SOLS/MURS
06 GAZ MÉDICAUX
07 ASCENSEURS
99 DIVERS

vous aiguiller vers la personne à même de vous aider.

Description

Description*

Description

Description*

[Sélectionner une description](#)

Workflow

Fin prévue avant 4 Jours

Aucune étape nécessaire

La demande sera distribuée à CSPO_TECHNIQUE



Problème

Code Demande 35261

Type de Problème A - TECHNIQUE|01 ELECTRICITE

Description vérification des exutoires de fumée

Localisation du Problème

Plus d'informations

Code de demande de service 35675

Bon de Travaux 35179

Demandé Par AMANDINE.BUTTIN

Téléphone du Demandeur

Demandé le 18/04/2018

Demandé à 14:16

Priorité Standard

Localisation CSPO_A02-U2-

Code Division ENTRET MAINT

Code Poste Comptable 024010

Code Département ENTRET MAINT

Statut Emis/En cours

Code Equipement TS_EXUTOIRES

A Exécuter Le 18/04/2018

Document 1 Charger un document

Document 2 Charger un document

Document 3 Charger un document

Document 4 Charger un document

Indiquer sur le dessin

Historique

Métiers

Pièces détachées

Techniciens

Types d'outils

Outils

Autres Coûts

Ajouter

Ajouter

Ajouter

Ajouter

Ajouter

Coûts Estimés

Coûts Réels

Coût Estimé en Main d'Oeuvre 0,00

Coût de la Main d'Oeuvre 0,00

Coût Estimé en Pièces Dét. 0,00

Coût des Pièces Détachées 0,00

Coût Estimé en Outils 0,00

Coût des Outils 0,00

Autres Coûts Estimés 0,00

Autres Coûts 0,00

Coût Estimé Total 0,00

Coût Total 0,00

Mettre à jour la demande

Fermer

BUTTAM01 Fermer la session Ai

Rechercher un formulaire ou un rapport

Signaler un problème

ouper par

Statut

03/11/2017

27/11/2017

22/12/2017

02/01/2018



Consulter les Tâches par Processus et Application

Applications Rafraîchir

Application	Titre	Actif?	Ordre d'Aff.
ops			
Editer	AbBldgOpsBackgroundData	Données fondamentales de maintenance	Oui
Editer	AbBldgOpsPM	Maintenance préventive	Oui
Editer	AbBldgOpsHelpDesk	Centre de Services	Oui
Editer	AbBldgOpsOnDemandWork	Travaux sur demande	Oui
Editer	AbBldgOpsAnalysis	Historique des travaux & finances	Oui

Tâches des processus Ajouter PDF XLS

Application	Processus ou Rôle	Tâche	Ordre d'Affichage	Type de Tâche	Fichier de Tâche	Action de Tâche
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Contrats de maintenance	500 URL Web	ar-sla-edit.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Définir les fournisseurs	450 URL Web	ab-vn-edit.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Définir les garanties	90 URL Web	ab-warranty-edit.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Définir les techniciens	350 URL Web	ab-cf-edit.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Définir l'équipement V3	65 URL Web	Fiche_equipement_V3.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Edition des équipements	66 URL Web	cspo-edition-equipements.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Equipements et contrats	50 Intitulé	
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Fiche Equipement V3	70 URL Web	ar-equipment-data-v3.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Fournisseurs et contrats	400 Intitulé	
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Historique par équipement	600 URL Web	ar-bldgops-rpt-eq-maint-hist-resources.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Imputations (Postes Comptables)	210 URL Web	ab-ac-edit.axvw
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	Postes comptables	200 Intitulé	
Editer	Supprimer	AbBldgOpsPM	P-PM-BIO-Equipements et contrats	liste departement	100 URL Web	dp.axvw

Processus Ajouter Rafraîchir

Processus ou Rôle	Application	Titre		
Editer	Supprimer	Forecast Reports	AbBldgOpsPM	Rapports prév
Editer	Supprimer	Forecast Work and Resources	AbBldgOpsPM	Prévoir les tra
Editer	Supprimer	Generate EQ PM Work Orders	AbBldgOpsPM	Générer des b
Editer	Supprimer	Generate House PM Work Orders	AbBldgOpsPM	Générer des b
Editer	Supprimer	Generate Work Orders	AbBldgOpsPM	Générer des b
Editer	Supprimer	Labor Analysis	AbBldgOpsPM	Analyse: Main
Editer	Supprimer	Maintenance	AbBldgOpsPM	Propriétaire d
Editer	Supprimer	Maintenance Manager	AbBldgOpsPM	Responsable c
Editer	Supprimer	Management Reports	AbBldgOpsPM	Rapports de g
Editer	Supprimer	Operational Reports	AbBldgOpsPM	Rapports opér
Editer	Supprimer	P-PM-Anesthesie	AbBldgOpsPM	Equipements :
Editer	Supprimer	P-PM-BIO-Equipements et contrats	AbBldgOpsPM	Equipements :
Editer	Supprimer	P-PM-BIO-Forecast Reports	AbBldgOpsPM	Rapports prév
Editer	Supprimer	P-PM-BIO-Management Reports	AbBldgOpsPM	Rapports de g
Editer	Supprimer	P-PM-BIO-Operational Reports	AbBldgOpsPM	Rapports opér
Editer	Supprimer	P-PM-BIO-Procedures and planning	AbBldgOpsPM	Procédures et
Editer	Supprimer	P-PM-Equipements et contrats	AbBldgOpsPM	Equipements :
Editer	Supprimer	P-PM-GENERIQUE	AbBldgOpsPM	Equipements
Editer	Supprimer	P-PM-Procédures and Plannings	AbBldgOpsPM	Procédures et
Editer	Supprimer	Schedule Equipment PM	AbBldgOpsPM	Programmer li



Département
Infrastructures & Tec

Rôles et processus

- ▲ Gestion de Maintenance
- ▲ Maintenance préventive
- ▲ Equipements
 - ▲ Gestion de l'espace
 - ▲ Travaux sur l'espace
 - ▲ Pôle Transport
 - Signaler un problème
 - Console de performance
 - Tableau de bord
 - Émettre des demandes
 - Demandes d'intervention
 - Techniciens
 - Rechercher un équipement
- Equipements
 - ▲ Historique par équipement

Favoris de Gestion de l'espace

- Console d'espace
- Affectation et indicateurs de performance
- Pièces par localisation
- Pièces par organisation
- Catégories et Types de Pièces
- Employés par Localisation
- Employés par organisation

Building Operations

Favoris

- Faites glisser une tâche ici pour l'ajouter
- Historique par équipement
- liste departement
- Fiche Equipement V3
- Équipement, garanties et contrats de maintenance

Aide

- Qu'est-ce qu'ARCHIBUS Démarrage rapide?
- Chemins d'apprentissage pour Espace
- Chemin d'apprentissage pour Gestion de maintenance


Indicateurs de performance

Metric	Current	Change	Change Per Year	% of Target	Trend
Surface par occupant	0	0	0		
Densité d'occupation	0	0	0		
Occupation (%)	0	0	0		
Coûts de maintenance (par mois)	0	0	0		
Interventions terminées (par mois)	1 148	88	-66	77%	
Demandes d'intervention (par mois)	1 184	115	-74	237%	

Alertes

- [420] Demandes d'intervention ouvertes pendant une semaine

Types de problèmes le mois dernier (5 premiers)



TÂCHES SUPPLÉMENTAIRES Retour en haut de la page

Processus d'espace

- Mettre à jour les surfaces totales
- Définir les limites d'indicateurs du Démarrage rapide

Rapports d'espace

- Départements par étage
- Pièces par Département par Etage
- Pièces occupables inoccupées
- Plan d'Occupation

Données fondamentales spatiales

- Définir les lieux
- Définir les organisations
- Définir les catégories et types de pièces
- Définir les Standards d'Employés

Espaces Inoccupés par département (5 premiers)

No Data Available



Paramétrage pour équipe transport

The screenshot shows the ARCHIBUS Web Central interface. The main content area is titled 'Console de maintenance' and displays a table of maintenance requests. A modal window titled 'Signaler un problème' is open, allowing users to report a new issue. The modal form includes fields for 'Code Equipement', 'Manufacturer', 'Model Number', 'Division Code', and 'Fournisseur de la Garantie'. It also has a 'Type de problème*' dropdown menu with options: 'A - TECHNIQUE', 'C - TRANSPORT', and 'PREVENTIVE MAINT'. The 'C - TRANSPORT' option is currently selected. Below the dropdown, there is a note: 'Plus vous donnerez de précisions au sujet de votre problème, mieux nous pourrons vous aiguiller vers la personne à même de vous aider.' The 'Description*' field is also visible at the bottom of the modal.

Code Demande	Type de Problème	Demandé Par	Téléphone du Demandeur	Intervention Demandée le	Localisation	Description des Travaux	Date d'échéance
34259	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34260	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34261	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34263	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34264	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34267	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34268	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34269	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34270	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34271	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34273	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34274	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34275	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34277	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34279	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34280	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34281	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34282	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34289	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34290	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34291	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34292	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34293	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34294	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34295	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	
34296	C - TRANSPORT	SÉBASTIEN.CARLIER	7645	23/03/2018	LLN-CAD	TRANSPORT	



Paramétrage pour équipe dialyse

The screenshot displays the ARCHIBUS Web Central interface. The main content area is titled 'Console de maintenance' and shows a list of maintenance requests. The interface includes a navigation menu on the left, a search bar at the top right, and a modal form for reporting a problem.

Console de maintenance

Afficher: Tous | Bâtiment: | Etage: | Pièce: | Type de Problème: | Plus | Effacer | Filtrer les données | Récents | Grouper par

Statut: | 0 Sélection

Code Demande	Type de Problème	Demandé Par	Téléphone du Demandeur	Intervention Demandée le	Localisation	Description des Travaux
▼ Emis/En cours (1)						
35221	S01 - DIALYSE INTERNE	FRANÇOISE.MONFORT	7390	4/17/2018	CSPO_A04-U1	Alarme circuit hydraulique en désinfection En attente Arrêter Mettre à jour Terminer
▼ En attente/Md'O (1)						
34678	S01 - DIALYSE INTERNE	ANNE.WOILLARD	7390	4/4/2018	CSPO_A04-U1	Multiple alarmes débit durant le traitement Mettre à jour Terminer
▼ En attente/Pièces dét. (1)						
34690	B - BIOMEDICAL 03 EN ALARME	PATRIS.MICHAEL		4/4/2018	CSPO_A04-U1	code erreur 64 + écran de travers
▼ Terminé (2)						
35243	B - BIOMEDICAL 99 DIVERS	AMANDINE.BUTTIN		4/18/2018	CSPO_A04-U1	UIMI017/17/R database upgrade performed
35246	B - BIOMEDICAL 99 DIVERS	AMANDINE.BUTTIN		4/18/2018	CSPO_A04-U1	Préventive maintenance preformed.

Total des enregistrements : 5

Signaler un problème

Type de problème*
A - TECHNIQUE
B - BIOMEDICAL
C - TRANSPORT
S01 - DIALYSE INTERNE
Plus vous donnerez de précisions au sujet de votre problème, mieux nous pourrions vous aiguiller vers la personne à même de vous aider.

Description*
Description*



Outil de création de vue et de page intégré

ARCHIBUS

ARNOCH01 Fermer la session Aide
Rechercher un formulaire ou un rapport

Administration du Système
Administration du système ARCHIBUS
Gestionnaire de compléments

Vues et Tableaux de bord

- Exécuter l'assistant Définition de vue de rapport uniquement
- Exécuter l'Assistant de définition de vue
- Exécuter l'assistant de définition de tableau de bord
- Exécuter le convertisseur de vue V1.0 à V2.0
- Publier les pages de navigation par rôle

Indicateurs

- Définir les Indicateurs
- Définir les granularités
- Définir les fiches d'évaluation
- Valeurs tendancielle des indicateurs

Règles de Workflow

- Définir les Règles de Workflow
- Règles de Workflow Programmées le
- Exécuter l'assistant de règle de base

Navigateur de Processus

- Afficher les domaines
- Consulter les Applications
- Consulter les Affectations d'Applications aux Domaines
- Consulter les Tâches par Processus et Application
- Rechercher les fichiers avec des noms de fichiers dupliqués

Dictionnaire de données

- Editer le Dictionnaire de Données ARCHIBUS
- Editer le dictionnaire des tables ARCHIBUS
- Editer le Dictionnaire de Champs ARCHIBUS
- Ajouter un champ
- Afficher le dictionnaire de traduction ARCHIBUS
- Exécuter l'Assistant de Mise à Jour de Base de Données
- Exécuter l'Assistant de Modification de Schéma
- Générateur de licences d'applications complémentaires

Assistant de définition de vue

1. Type 2. Motif 3. Sélectionner les données 4. Les Caractéristiques 5. Aperçu 6. Sauvegarder 7. Publier (facultatif)

Sélectionnez un motif approprié à ce type de vue

Un rapport paginé avec une bande de données

Un rapport paginé comportant une bande de résumé et une bande de données

Un rapport paginé avec une bande parent et une bande enfant

Un rapport paginé avec deux bandes parents et une bande enfant

Un rapport paginé avec dessins en surbrillance

Un rapport paginé avec dessins en surbrillance par thème

Début Continuer pour Sélectionner des Données ==>



Indicateurs de performance

Metric	Current	Change	Change Per Year	% of Target	Trend
Surface par occupant	0	0	0		
Densité d'occupation	0	0	0		
Occupation (%)	0	0	0		
Coûts de maintenance (par mois)	0	0	0		
Interventions terminées (par mois)	1 148	88	-66	77%	
Demandes d'intervention (par mois)	1 184	115	-74	237%	

ops_Costs-ExteriorMaintenance_monthly	Coûts - Maintenance exterieu
ops_Costs-InteriorMaintenance_monthly	Coûts - Maintenance intérieure
ops_Costs-InteriorMaintenance_perRentableArea_m...	Coûts - Maintenance intérieure
ops_Costs-Janitorial_monthly	Coûts - Nettoyage et entretien
ops_Costs-Janitorial_perRentableArea_monthly	Coûts - Nettoyage et entretien
ops_Costs-Maintenance-perGrossArea_monthly	Coûts - Maintenance (par surface)
ops_Costs-Maintenance_monthly	Coûts de maintenance (par surface)
ops_Costs-Utility_monthly	Coûts - Énergie
ops_Costs-Utility_perGrossArea_monthly	Coûts - Énergie (par surface)
ops_CurrentReplacementValueIndex_percent_monthly	Index de la valeur de remplacement
ops_CustomerSatisfaction_percent_monthly	Satisfaction client (%)
ops_FacilityConditionIndex_percent_monthly	Indice infrastructure-vétusté
ops_FixedAssetCosts_monthly	Coûts - Actifs fixes
ops_FixedAssetCosts_perRentableArea_monthly	Coûts - Actifs fixes (par surface)
ops_OntimePMCompletion_count_monthly	MP en temps voulu (décompte)
ops_OntimePMCompletion_percent_monthly	Exécution de MP en temps voulu
ops_OpEx_perRentableArea_monthly	Dép. de fonct. (par surface)
ops_OperationsFTEs_monthly	ETP des opérations
ops_PMCostsToRepairCosts_percent_monthly	Coûts de MP sur coûts de réparation
ops_PMCosts_monthly	Coûts de MP
ops_PMTasks_count_monthly	Tâches de MP (décompte)
ops_RentableArea_perOperationsFTE_monthly	Surface locative (par ETP de

BUTAM01 Fermer la session Aide

metric

er les échantillons de données Créer un échantillon de données Activer l'indicateur Tester l'indicateur Sauvegarder Supprimer An

eur* ops_Costs-ExteriorMaintenance_monthly Titre de l'indicateur* Coûts - Maintenance extérieure

iteur Désactivé Statut du test Non testé

eur* Costs - Exterior Maintenance

prise Used for benchmarking exterior maintenance.

èses Includes specific cost categories used for exterior maintenance.

able cost_tran Rapport : Regrouper en tant que Somme

nule amount_expense - amount_income

Indicateur de ratio Numérateur Indicateur ratio Dénominateur

Collecte : Clause Où cost_cat_id IN ('MAINT - SNOW REMOVAL EXPENSE', 'BUILDING - LANDSCAPING/LAWN', 'PARKING - MAINTENANCE EXPENSE')

Règle récurrente Tous les 1 mois, Le dernier Jour du mc Rapport : Tendence Direction Plus petit préférable

Collecte : Champ de date à utiliser pour le filtrage date_due Rapport : Valeur de référence 201 745,00

Collecter le champ Date Fin pour le filtrage

Format Numérique Devise du Budget Limite de rapport Cible 201 745,00

Nombre de décimales 0 emplacement Limite de rapport Critique haute 232 006,75

Format d'affichage des valeurs Limite de rapport Avertissement haut 217 884,60

Format d'affichage des valeurs (matriciel) Limite de rapport Avertissement bas 213 446,21

Limite de rapport Critique basse 171 483,25

Granularités Ajouter

Titre de la granularité	Collecter le groupe par	Vue d'exploration	Tableaux requis
All	all	ab-rplm-cost-mgmt-cost-rep.axvw	
by Site	site_id	ab-rplm-cost-mgmt-cost-rep.axvw	bl

Rapport de facturation interne - Interventions fermées
Filtre

ID de la demande	Demandé Par
Fermées	De (inclus)
Période	01/03/2018

cturation interne - Interventions fermées

Demandé Par	Code Poste Comptable	Type de Problème
De (inclus)	À (inclus)	
01/03/2018	31/03/2018	

 Travaux Terminés le: 0[384] 1[313] 2[378] 3[43] Tous[1118] Page 1 sur 12 [Suivant >>](#)

Code Demande	Demandé Par	Téléphone du Demandeur	Code Poste Comptable	Description du Poste	Inten Demo le	Type de Problème	Description du Type de Problème	Coût de la Main d'Oeuvre	Autres Coûts	Coût des Pièces Détachées	Coût des Outils	Coût Total	Notes des Techniciens	Statut de la Demande
						PREVENTIVE MAINT	Maintenance préventive	€13,41	€0,00	€0,00	€0,00	€13,41		Fermé
33289			020000	Frais généraux	28/0/	PREVENTIVE MAINT	Maintenance préventive	€13,41	€0,00	€0,00	€0,00	€13,41		Fermé
33290			989010	Parking CSPO	28/0/	A - TECHNIQUE 01 ELECTRICITE	Electricité/Appel Inf/ Télétube/Contrôle Accès/...	€13,41	€0,00	€0,00	€0,00	€13,41		Fermé
33352	GARDE.URGENCES	7200	226000	Hosp. - gastro-entérologie	28/0/	A - TECHNIQUE 01 ELECTRICITE	Electricité/Appel Inf/ Télétube/Contrôle Accès/...	€13,41	€0,00	€0,00	€0,00	€13,41		Fermé
33350	GARDE.URGENCES	7200	216000	Hosp. - gynécologie (N3 A2)	28/0/	A - TECHNIQUE 01 ELECTRICITE	Electricité/Appel Inf/ Télétube/Contrôle Accès/...	€6,71	€0,00	€0,00	€0,00	€6,71		Fermé
33341	GUYVERGEZ	7152	020000	Frais généraux	28/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€6,71	€0,00	€0,00	€0,00	€6,71		Fermé
33317	GUYVERGEZ	7152	223000	Hosp. - pneumologie	28/0/	A - TECHNIQUE 01 ELECTRICITE	Electricité/Appel Inf/ Télétube/Contrôle Accès/...	€13,41	€0,00	€0,00	€0,00	€13,41		Fermé
33311	GUYVERGEZ	7152	024010	Conseiller prévention	28/0/	A - TECHNIQUE 01 ELECTRICITE	Electricité/Appel Inf/ Télétube/Contrôle Accès/...	€6,71	€0,00	€0,00	€0,00	€6,71		Fermé
33364	BENOÏT.VAN REUSEL		070000	Alimentation	01/0/	PREVENTIVE MAINT	Maintenance préventive	€35,67	€0,00	€0,00	€0,00	€35,67		Fermé
33365	ALAIN.HARRIS	7303	220000	Hosp. - médecine interne (2/3)	01/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€35,68	€0,00	€0,00	€0,00	€35,68		Fermé
33359			761000	Serv.Med.Phys.,Réadapt.,Rhumato.	01/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€26,82	€0,00	€0,00	€0,00	€26,82		Fermé
33145	ALAIN.HARRIS	7303	989010	Parking CSPO	23/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€13,41	€0,00	€0,00	€0,00	€13,41		Fermé
33333	ALAIN.HARRIS	7303	020000	Frais généraux	28/0/	A - TECHNIQUE 01 ELECTRICITE	Electricité/Appel Inf/ Télétube/Contrôle Accès/...	€8,58	€0,00	€0,00	€0,00	€8,58		Fermé
33367	SOPHIE.LAUWERS		210000	Hosp. - orthopédie	01/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€8,58	€0,00	€0,00	€0,00	€8,58		Fermé
33345	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	A - TECHNIQUE 02 SANIT//PLOMB	Sanitaire - Plomberie	€8,58	€0,00	€0,00	€0,00	€8,58		Fermé
33348	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	A - TECHNIQUE 01 ELECTRICITE	Electricité/Appel Inf/ Télétube/Contrôle Accès/...	€8,58	€0,00	€0,00	€0,00	€8,58		Fermé
33346	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	A - TECHNIQUE 02 SANIT//PLOMB	Sanitaire - Plomberie	€8,58	€0,00	€0,00	€0,00	€8,58		Fermé
33353	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	A - TECHNIQUE 02 SANIT//PLOMB	Sanitaire - Plomberie	€8,58	€0,00	€0,00	€0,00	€8,58		Fermé
33347	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€13,42	€0,00	€0,00	€0,00	€13,42		Fermé
33343	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€8,58	€0,00	€0,00	€0,00	€8,58		Fermé
33351	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€8,58	€0,00	€0,00	€0,00	€8,58		Fermé
33349	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	PREVENTIVE MAINT	Maintenance préventive	€49,08	€0,00	€0,00	€0,00	€49,08		Fermé
33344	JOSEPHA.GUMA	7722	314000	Hosp. - soins palliatifs (N2 A2)	28/0/	PREVENTIVE MAINT	Maintenance préventive	€53,64	€0,00	€0,00	€0,00	€53,64		Fermé
33361			090000	Hosp. frais communs (Hosp)	01/0/	PREVENTIVE MAINT	Maintenance préventive	€53,64	€0,00	€0,00	€0,00	€53,64	maintenance + remplacement batterie	Fermé
33360			090000	Hosp. frais communs (Hosp)	01/0/	B - BIOMEDICAL 02 NE CHARGE PLUS	Equipement Ne charge plus	€40,23	€0,00	€0,00	€0,00	€40,23	remplacement batterie	Fermé
32433	MICHAEL.PATRIS		180000	Bloc opératoire -N - 1	07/0/	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	Problèmes divers non classes	€1770	€0,00	€0,00	€0,00	€1770		Fermé
32768	BLOC -1		180000	Bloc opératoire -N - 1	15/0/									
33205	SYLVIE MAIKIT	7540	030000	Entretien - nettoyage	26/0/									




Département
Infrastructures & Techniques

Mobile - Tablettes

Clients



Service Desk




Serveur



Maintenance
Préventive
Travaux sur
demande

Dispatching
Technique



Techniciens avec tablette




Techniciens Bons en papier





Département
Infrastructures & Techniques

Mobile - Tablettes





Space Book

archibustest:8080/archibus/schema/ab-products/common/mobile/src/SpaceBook/index.html

Précédent Types de plan

Pièces - Allocation

Rechercher des pièces

The floor plan diagram displays a central vertical corridor (0100) flanked by rooms. On the left side, rooms include 0107 (ADMIN SERV PERIO 14.40), 0101 (ADMIN SERV PERIO 14.01), 0105 (ADMIN SERV PERIO 20.16), 0104 (ADMIN SERV PERIO 20.08), 0106 (ADMIN SERV PERIO 8.47), 0108 (ADMIN SERV PERIO 20.05), 0103 (CONSEIL MED OTT 21.06), 0109 (CONSEIL 19 OTT 20.72), 0111 (ADMIN DIR 21.82), 0102 (SEC MED 17.82), 0110 (ADMIN INFO 18.25), and 0114 (ADMIN INFO 21.40). On the right side, rooms include 0104 (FOND BUREAU MED 24.47), 0110 (111 8.30 12.85), 0102 (ADMIN DIR 17.92), 0100 (ADMIN DIR 21.85), 0118 (ADMIN COMPTA 11.61), 0110 (ADMIN COMPTA 28.24), 0117 (ADMIN COMPTA 24.09), 0116 (ADMIN COMPTA 11.01), 0118 (ADMIN DIR 11.01), and 0101 (ADMIN 20.82). A search bar at the top left contains the text 'Rechercher des pièces'. At the bottom, there are two tabs: 'Liste des Pièces' and 'Plans d'étage'.

Liste des Pièces Plans d'étage



Mon travail			
Recherche de Demande			Trier par :
Emis/En cours			
17369	B - BIOMEDICAL	marché public pour table opératoire	16/02/2017 Emis/En cours
26100	B - BIOMEDICAL 99 DIVERS	Configuration time server	Emis/En cours
27855	B - BIOMEDICAL 99 DIVERS	Remplacement protection détecteur mira	19/10/2017 Emis/En cours
28099	B - BIOMEDICAL 99 DIVERS	Field modification instruction. Demande : FMI: 34082 - CS600 CO2 (FICO2) high alarm & ACB HW Watchdog interrupt	25/10/2017 Emis/En cours
28256	A - TECHNIQUE 04 MENUISERIE	isotopes - D'un menuisier (pour mise en place d'une tablette, de portes d'étagères et de tiroirs à l'accueil et dans le bureau de dactylo). Je suis à votre disposition tous les jour...	27/10/2017 Emis/En cours
24900	PREVENTIVE MAINT	maintenance HP avalon/serie 50X/M135X	10/08/2017 Emis/En cours
28057	PRIVE 01 PREST EQ. CHANTIERS	Bureau echo2	17/10/2017 Emis/En cours
En Attente			
19094		deux néons à remplacer (ballasts à programmer) 5/400	25/04/2017 En attente/Md'O
20144		tirage de câbles pour les alarmes des frigos et connections	26/04/2017 En attente/Md'O
21110	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	1301 store à changer	18/05/2017 En attente/accès
23064	A - TECHNIQUE 02 SANIT./PLOMB	intervention pour les évacuations des air-co de l'aile 800	05/07/2017 En attente/Md'O
25340	PRIVÉ TECH DIV PRIVÉ ASCENSEUR	la poignée de fenêtre 3303 est cassée	22/08/2017 En attente/accès
25425	A - TECHNIQUE 99 DIVERS	1302 poignée de fenêtre inversée	24/08/2017 En attente/accès



Maintenance

archibustest:8080/archibus/schema/ab-products/common/mobile/src/Maintenance/index.html

Précédent En attente Terminer Annotation

Mettre à Jour une Demande d'Intervention

Demande: 19094 Demandé pour: 29/03/2017

Demandé Par	ADRIAN.IOAN
Code Bâtiment	CSPO_A04
Code Etage	05
Code Pièce	
Localisation du Problème	
Type de Problème	
Statut de la Demande	En attente/Md'O
Code Cause	
Type de Réparation	
Code Equipement	
Description	deux néons à remplacer (ballasts à programmer) 5/400
Notes des Techniciens	

Techniciens ¹ Pièces détachées Coûts Documents



Maintenance

Non sécurisé | archibustest:8080/archibus/schema/ab-products/common/mobile/src/Maintenance/index.html

Précédent Sauvegarder

Ajouter un technicien

Demande: 19094

Code Technicien	ARNOULD		
Hrs Réelles	1,00		✕
Heures Supplémentaires	0,00		✕
Heures Doubles	0,00		✕
Démarré le	19/04/2018	Démarré à	18:00 Démarrer
Finis le	19/04/2018	Finis à	19:00 Arrêter
Type de Travaux	Non spécifié		
Commentaires	Commentaires du technicien ✕		



Maintenance

Non sécurisé | archibustest:8080/archibus/schema/ab-products/common/mobile/src/Maintenance/index.html

Précédent Sauvegarder

Ajouter un technicien

Demande: 19094

Code Technicien	ARNOULD		
Hrs Réelles	1,00		✕
Heures Supplémentaires	0,00		✕
Heures Doubles	0,00		✕
Démarré le	19/04/2018	Démarré à	18:00 Démarrer
Finis le	19/04/2018	Finis à	19:00 Arrêter
Type de Travaux	Non spécifié		
Commentaires	Commentaires du technicien ✕		



Maintenance

Non sécurisé | archibustest:8080/archibus/schema/ab-products/common/mobile/src/Maintenance/index.html

Précédent Annotation Sauvegarder

Créer une demande d'intervention

Demandé Par	CHRISTOPHE ARNOULD
Code Bâtiment	CSPO_A01
Code Etage	01
Code Pièce	
Localisation du Problème	
Type de Problème	
Code Equipement	
Description	

< Type de Problè... A - TECHNIQUE

- A - TECHNIQUE|01 ELECTRICITE
- A - TECHNIQUE|02 SANIT./PLOMB
- A - TECHNIQUE|03 CHAUF./VENTIL
- A - TECHNIQUE|04 MENUISERIE
- A - TECHNIQUE|05 SOLS/MURS
- A - TECHNIQUE|06 GAZ MÉDICAUX
- A - TECHNIQUE|07 ASCENSEURS



Maintenance x

Non sécurisé | archibustest:8080/archibus/schema/ab-products/common/mobile/src/Maintenance/index.html

Précédent Annotation Sauvegarder


Créer une demande d'intervention


Demandé Par	CHRISTOPHE.ARNOULD	
Code Bâtiment	CSPO_A01	✕ >
Code Etage	01	✕ >
Code Pièce	1101	✕ >
Localisation du Problème	Sous la fenêtre	✕
Type de Problème	A - TECHNIQUE 02 SANIT./PLOMB	✕ >
Code Equipement	Pas de Equipement à afficher	>
Description	De l'eau est présente sous la vanne du radiateur	✕ ↗



Le lien avec la gestion de surface présente de plusieurs avantages :

- Localisation des équipements statiques (géolocalisation dynamique en cours)
- Localisation des problèmes :
 - Support graphique avec les plans
 - Pas besoin d'écrire les détails de la localisation
 - Encodage et recherche de problèmes sur des installations sans obligation de créer des équipements
- Création de Gammes de Maintenance pour des locaux sans devoir créer des équipements
- Statistiques sur les endroits à problème et les coûts
- Workflow spécifique en fonction de la localisation de la demande










BIM

- Passage d'Autocad vers Revit



Géolocalisation



Liaisons
dispositifs
médicaux et
techniques

- Défaits => ticket maintenance
- Compteur => maintenance prédictive